

# Case Study (4)

Structural Evaluation of 20 story twin tower  
reinforced concrete building

မြန်မာနိုင်ငံလျှင်ကော်မတီ

# တင်ပြမည့်အချက်များ


- နိဒါန်း
- ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
- တွေ့ရှိချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ
- နိဂုံး







နိဒါန်း



# အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အထပ်

Tower 1 – Basement with 20<sup>th</sup> stories  
Block B – Office Podium with Basement  
Tower 2 – 20<sup>th</sup> Stories

တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်နှစ်

၂၀၀၀ ခုနှစ်


အသုံးပြုသည့် Structural  
Design Code

UBC 1997


မှတ်ချက်

- ❖ သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
- ❖ တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပါသည်။
- ❖ Tower 1 နှင့် Tower 2 တို့သည် လေးထောင့်စပ်စပ် ဖြစ်ပြီး Block B သည် L-shape ပုံစံ ဖြစ်သည်။
- ❖ Tower 1 နှင့် Tower 2 အဆောက်အအုံများတွင် အလျား နှင့် ဒေါင်လိုက် ပုံမမှန်မှုများ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ အဆောက်အအုံရှိဖွဲ့စည်းပုံသည် ကောင်းသည်။
- ❖ Block B အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ရှိသည်။






Tower 1



Block B



Tower 2

# ဆောင်ရွက်မှုများ

- ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဆန်းစစ်ခြင်း (Architecture & structural as-build drawings, construction notes)
- ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းအတွက် အကဲဖြတ်ပုံစံများ ပြင်ဆင်ခြင်း
- အဆောက်အအုံများအား ဆန်းစစ်ဆေးခြင်း
  - ပြင်ဆင်ထားသော အကဲဖြတ်ပုံစံများဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
  - မှတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ယူခြင်း
  - Rebound Hammer Testing
- အသေးစိတ်တွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
- အဆောက်အအုံ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း
- ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာ ရေးသားခြင်း။



ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ






# ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ

- အကဲဖြတ်ချက် (၁) - အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အား မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း



Guideline for Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards



- အကဲဖြတ်ချက် (၂) - အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ အား စစ်ဆေးခြင်း



ASCE 41-17 Seismic Evaluation and Retrofit of Existing buildings



- အကဲဖြတ်ချက် (၃)- အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ အား အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သော မွမ်းမံမှုများအတွက် အကြံပြုခြင်း



Myanmar National Building Code 2020




# အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း

- အသုံးပြုသည့် Structural Design Code - **UBC 1997**  
**Risk Category and Building Performance**  
Risk Category II – BSE-1E (20%/ 50 years)  
- BSE-2E (5%/ 50 years)



တွေ့ရှိချက်များ





# အကဲဖြတ်ချက် (၁)။ အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အား မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း

- အဆောက်အအုံများသည် သွားရောက် စစ်ဆေးချိန်တွင် မျက်မြင် အနေအထားအရ အလွန်ကောင်းမွန်သော အခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။
- အဆင့် (၁) တွက်ချက်မှုအရ Tower (1) နှင့် Tower (2) သည် ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်စွမ်း ကောင်းမွန်ကာ ရလဒ် ၄.၁ ရရှိသဖြင့် MNBC နှင့် FEMA မှ သတ်မှတ်သော အနိမ့်ဆုံး ခံနိုင်ရည် ၂.၀ အထက်တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- Block B တွင် အလျားလိုက် ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ရှိပါသော်လည်း ငလျင်ဆိုင်ရာ ပါရှိရမည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ စုံစုံလင်လင် ပါရှိသဖြင့် တွက်ချက်မှုအရ ၂.၈ ရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  
FEMA P-154 Data Collection Form

Level 1 HIGH Seismicity

Address: YEE Golden Hill Towers City: Yangon

Building Name: Golden Hill Towers  
Other Identifiers: None

Location: 16-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100  
Latitude: 16.743333 Longitude: 96.188022

Screening and the Assessor Date: 1.11.2023

No. Stories: Above Grade: 3 Below Grade: 0 Year Built: 2002

Total Floor Area (sq ft): 15142.6 sq ft

Address: 16-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Occupancy: Residential  Assembly  Commercial  School  Industrial  Other

Soil Type: OC  CA  CB  CC  CD  DE  DM  EM

Geologic Hazard: None  Landslide  You/Do/Do  Surf. Slip  You/Do/Do

Adaptation:  None  Seismic Upgrade  Other

Exterior Facing Hazard:  None  Heavy Cladding or Heavy Member  Parapets  Appendages  Other

COMMENTS: Building is in good condition. - no visible structural irregularity observed. - observed minor cracks in e.o.f. - explained detail in the assessment report.

SKETCH

BASIC SCORE	MODIFIERS										FINAL LEVEL 1 SCORE, S <sub>1</sub>
	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>	S <sub>8</sub>	S <sub>9</sub>	S <sub>10</sub>	
Basic Score	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>1</sub> = 3.0

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  
FEMA P-154 Data Collection Form

Level 1 HIGH Seismicity

Address: YEE Golden Hill Towers City: Yangon

Building Name: Golden Hill Towers  
Other Identifiers: None

Location: 16-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100  
Latitude: 16.743333 Longitude: 96.188022

Screening and the Assessor Date: 1.11.2023

No. Stories: Above Grade: 3 Below Grade: 0 Year Built: 2002

Total Floor Area (sq ft): 15142.6 sq ft

Address: 16-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Occupancy: Residential  Assembly  Commercial  School  Industrial  Other

Soil Type: OC  CA  CB  CC  CD  DE  DM  EM

Geologic Hazard: None  Landslide  You/Do/Do  Surf. Slip  You/Do/Do

Adaptation:  None  Seismic Upgrade  Other

Exterior Facing Hazard:  None  Heavy Cladding or Heavy Member  Parapets  Appendages  Other

COMMENTS: Building is in good condition. - no visible structural irregularity observed. - observed minor cracks in e.o.f. - explained detail in the assessment report.

SKETCH

BASIC SCORE	MODIFIERS										FINAL LEVEL 1 SCORE, S <sub>1</sub>
	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>	S <sub>8</sub>	S <sub>9</sub>	S <sub>10</sub>	
Basic Score	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>1</sub> = 3.0

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  
FEMA P-154 Data Collection Form

Level 1 HIGH Seismicity

Address: YEE Golden Hill Towers City: Yangon

Building Name: Block B  
Other Identifiers: None

Location: 16-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100  
Latitude: 16.743333 Longitude: 96.188022

Screening and the Assessor Date: 1.11.2023

No. Stories: Above Grade: 3 Below Grade: 0 Year Built: 2002

Total Floor Area (sq ft): 15142.6 sq ft

Address: 16-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Occupancy: Residential  Assembly  Commercial  School  Industrial  Other

Soil Type: OC  CA  CB  CC  CD  DE  DM  EM

Geologic Hazard: None  Landslide  You/Do/Do  Surf. Slip  You/Do/Do

Adaptation:  None  Seismic Upgrade  Other

Exterior Facing Hazard:  None  Heavy Cladding or Heavy Member  Parapets  Appendages  Other

COMMENTS: Building is in good condition. - no visible structural irregularity observed. - observed minor cracks in e.o.f. - explained detail in the assessment report.



SKETCH

BASIC SCORE	MODIFIERS										FINAL LEVEL 1 SCORE, S <sub>1</sub>
	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>	S <sub>8</sub>	S <sub>9</sub>	S <sub>10</sub>	
Basic Score	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>1</sub> = 3.0

# အကဲဖြတ်ချက် (၂)။ အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ အား စစ်ဆေးခြင်း

- တွေ့ရှိချက်များအရ အဆောက်အအုံများ၏ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်း များ၏ ကြံ့ခိုင်မှု သည် ဖော်ပြပါအချက်များအပ Code မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော သတ်မှတ်ချက် အတွင်းတွင်ရှိပါသည်။
- ဆီများအား မီးစက်အခန်းတွင်း မီးစက်များနှင့် နီးကပ်စွာ သိုလှောင် သိုလှောင်ခြင်း
- အရေးပေါ်လှေကား ထွက်ပေါက်တွင် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားခြင်း
- Lift Room ရှိ ပူလီ အဖုံးများ မရှိခြင်း



# အကဲဖြတ်ချက် (၃)။ အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ အား အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သော မွမ်းမံမှုများအတွက်

## အကြံပြုခြင်း

- တတိယအဆင့်  
 ငလျင်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရာတွင် လိုအပ်သော As-Built Drawings များ ရရှိခဲ့ပါသည်။
- Simplified Assessment ပြုလုပ်ရာတွင် As-Built drawings မှ ရရှိသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် ယက်မများ တွင် Ties ကွင်းထည့်မှု Spacing လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်နှင့် တိုင်နှင့်ယက်မ အဆက်နေရာများတွင် Ties ကွင်း Spacing လိုအပ်ချက်အနည်းငယ် မှ အပ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


A	LOW SEISMICITY	C	NC	NA	U
1	REDUNDANCY	●	○	○	○
2	SHEAR STRESS CHECK TO URM WALLS (C)	●	○	○	○
3	COLUMN AXIAL STRESS CHECK	●	○	○	○
B	MODERATE SEISMICITY	C	NC	NA	U
1	REDUNDANCY (BAYS)	●	○	○	○
2	INTERFERING WALLS	●	●	○	○
3	COLUMN SHEAR STRESS CHECK	●	○	○	○
4	FLAT SLAB FRAMES	○	○	●	○

C	HIGH SEISMICITY	C	NC	NA	U
1	PRESTRESSED FRAME ELEMENTS	○	○	●	○
2	CAPTIVE COLUMNS	●	○	○	○
3	NO SHEAR FAILURES	●	○	○	○
4	STRONG COLUMN-WEAK BEAM	●	○	○	○
5	BEAM BARS	●	○	○	○
6	COLUMN-BAR SPLICES	●	○	○	○
7	BEAM-BAR SPLICES	○	●	○	○
8	COLUMN TIE SPACING	○	○	○	○
9	STIRRUP SPACING	●	○	○	○
10	JOINT TRANSVERSE REINFORCING	○	●	○	○
11	DEFLECTION COMPATIBILITY	●	○	○	○
12	FLAT SLABS	○	○	●	○
13	DIAPHRAGM CONTINUITY	●	○	○	○
14	UPLIFT AT PILE CAPS	●	○	○	○




# အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု (Comprehensive Assessment)


- အဆောက်အအုံရှိလက်ရှိတည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုပေါ်အခြေခံ၍ MNBC-2020 ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း Etabs Software အသုံးပြုကာ Linear-Dynamic Analysis (Response Spectrum) တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ။
- တွက်ချက်မှုများ အရ အဆောက်အအုံသည် MNBC 2020 code ဖြင့် ထပ်မံစစ်ဆေးသော အခါ Code သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကိုက်ညီသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ။



SR	TOWER 1, BLOCK - A	C	NC	NA	U
1	OVERTURNING LIMIT	●	○	○	○
2	DRIFT LIMIT	●	○	○	○
3	SOFT STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
4	WEAK STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
5	TORSIONAL IRREGULARITY	●	○	○	○
6	WEIGHT IRREGULARITY	●	○	○	○



SR	TOWER 1, BLOCK - B	C	NC	NA	U
1	OVERTURNING LIMIT	●	○	○	○
2	DRIFT LIMIT	●	○	○	○
3	SOFT STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
4	WEAK STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
5	TORSIONAL IRREGULARITY	●	○	○	○
6	WEIGHT IRREGULARITY	●	○	○	○



SR	TOWER 2, BLOCK - C	C	NC	NA	U
1	OVERTURNING LIMIT	●	○	○	○
2	DRIFT LIMIT	●	○	○	○
3	SOFT STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
4	WEAK STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
5	TORSIONAL IRREGULARITY	●	○	○	○
6	WEIGHT IRREGULARITY	●	○	○	○

# Defect mapping assessment

- အဆောက်အအုံဝန်ထမ်းသည့် အပိုင်းနှင့် ဝန်ထမ်းသည့် အပိုင်းများ၏ အပြစ်အနာအဆာများအား ဆန်းစစ်ပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။

- ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် -

**အခြေအနေ (Condition)**


- ၀ - အပြစ်အနာဆာမရှိ
- ၁ - အသေးအဖွဲ့
- ၂ - အသင့်အတင့်
- ၃ - ကြီးမားသော

**အရေးကြီးမှု (Urgency)**

- ၀ - တိုင်းတာခြင်းမရှိပါ
- ၁ - ရေရှည်ကာလတွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်
- ၂ - အလယ်အလတ်ကာလတွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်
- ၃ - ရေတိုကာလတွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်

**အန္တရာယ် (ဦးစားပေး) / Risk (Priority)**

- ၀ - ဦးစားပေးမရှိ
- ၁ - အသေးစားပြုပြင်မှု၊ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုကို အကြံပြုထားသည်
- ၂ - အလယ်အလတ် ပြုပြင်မှု၊ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု အကြံပြုထားသည်
- ၃ - အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အကြံပြုထားသည်



SYMBOL	DESCRIPTION
(Symbol)	SHIELD
(Symbol)	STEEL W/ST
(Symbol)	STEEL W/ST
(Symbol)	STEEL W/ST
(Symbol)	STEEL DECK FOR BRIDGE AND GANG
(Symbol)	RAIL
(Symbol)	ROOF RIG
(Symbol)	LAUREL RING
(Symbol)	WELDED SHAPES
(Symbol)	CONCRETE SLAB
(Symbol)	COR. JOINTS
(Symbol)	MEMBRANE SLAB
(Symbol)	CONCRETE
(Symbol)	GLASS BRIDG
(Symbol)	AL. WALL
(Symbol)	RAIL
(Symbol)	WOODEN
(Symbol)	IRON
(Symbol)	ASBEST (2000 W/ST CORR. F/ST)
(Symbol)	KEY MARK
(Symbol)	CHISEL MARK
(Symbol)	CRACK MARK
(Symbol)	RAIL
(Symbol)	FROM FLOOR LEVEL


**LEGEND**

A1T1B3C00	Assessment team ID	Team A; Team B
A1T1B3C00	Serial number	
A1T1B3C00	Building ID	T1 = Tower 1; T2 = Tower2, T3= Car parking building
A1T1B3C00	Floor ID	B = Basement Floor; F = Floor
A1T1B3C00	Assessed members or systems	C = Column; B = Beam; W = Wall; F = Floor; DW = Door / Window; ST = Stair; CS = Ceiling and soffit; DS = Drainage systems; FS = Foundation systems; RS = Roof systems; MS = Miscellaneous
A1T1B3C00	Damaged condition score	0 = NA; 1 = Low; 2 = Moderate; 3 = High
A1T1B3C00	Urgent repair score	0 = NA; 1 = Low; 2 = Moderate; 3 = High

**Record Photos**



B8T2F11CS10



B7T2F11W10



B9T2F11W10



B2T2F11C00



A2T2F11CS10



B10T2F11C00

**Disclaimer:**  
 These drawings are provided for assessment purposes only and should not be used for any other purpose. The accuracy and completeness of the drawing cannot be guaranteed and any reliance on it is at your own risk. The creator of the drawing assumes no responsibility for any errors, omissions, or inaccuracies in the drawing or any damages resulting from its use. This drawing is not intended to be a substitute for professional advice or judgment and should be used only as a reference. By using this drawing, you agree to release the creator of the drawing from any liability arising from its use.




GOLDEN HILL STRUCTURAL ASSESSMENT WORK			
F11 DEFECT MAPPING			
Scale:	1" = 30'-0"	Sheet No:	<b>GH-DM211</b>
Date:	11/20/23	TOWER	





အကြံပြုချက်များ



# အကြံပြုချက်များ

- အဆောက်အဦသည် အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး ချက်ချင်းပြုပြင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
- စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ အချို့သော နေရာများတွင် ရေရှည်အတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်သင့်ပါသည်။ (A detailed investigation for retrofit design, geotechnical investigation, Tier 3 performance-basement analysis)

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။



အဆောက်အအုံရို ဝန်ထမ်းသည့်  
အစိတ်အပိုင်းများအား စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း  
(Nonstructural Assessment)

Presenter

Min Khant

Hla Myat Shu

# တင်ပြမည့် ကဏ္ဍများ

- Nonstructural Assessment ဘာကြောင့်လုပ်သင့်သလဲ?
- ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ
- Nonstructural Assessment အမျိုးအစားများ
- အဓိကစစ်ဆေးသော အဆောက်အအုံ၏ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ

# Nonstructural Assessment အကြောင့်လုပ်သင့်သလဲ?

- ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ထိခိုက်မှုနှင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့ချနိုင်ရန်

## RISK EQUATION



<https://protection.interaction.org>





# ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ

- နေထိုင်သူများ စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိခြင်း
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့်  
အဆောက်အအုံသက်တမ်း ရှည်ကြာခြင်း
- ဘဏ္ဍာကို ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်း
- အဆောက်အအုံကို ကောင်းမွန်စွာ  
လည်ပတ်နိုင်ခြင်း



# သာကေ



နေရာ  
ဆောက်လုပ်သည့်ခုနှစ် - (၉) ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့နယ်  
- ၁၉၆၄




# သာကေ



နေရာ  
ဆောက်လုပ်သည့်ခုနှစ် - (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(အရှေ့)မြို့နယ်  
- ၂၀၀၇




# Nonstructural Assessment အမျိုးအစားများ




# အဓိကစစ်ဆေးသော အဆောက်အအုံ၏ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ

- **Architectural safety**
- **Mechanical and electrical safety**
- **Fire protection systems**
- **Office and store furnishing and equipment**



# Architectural safety

- Walls and Partitions
- Ceilings
- Cladding and Glazing
- Parapets, Cornices and Appendages
- Others





# Architectural safety



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Architectural safety



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Architectural safety



ရှောင်ရှားရန်




ဆောင်ရွက်ရန်



# Mechanical and electrical safety

- Generators
- Electrical units
- Heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) systems
- Water distribution system
- Others





# Mechanical and electrical safety



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Mechanical and electrical safety



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Mechanical and electrical safety



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်



# Mechanical and electrical safety



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်



# Fire protection systems

- Fire/smoke detection systems
- Fire extinguishers and/or wet riser system
- Sprinkler systems
- Fire evacuation routes
- Passive fire protection system



# Fire protection systems



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Fire protection systems



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်



# Fire protection systems




ဆောင်ရွက်ရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Fire protection systems



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Office and store contents and equipment

- Shelving and shelf contents
- Contents and Furnishings
- Gas cylinders
- Fuel storage
- Others






# Office and store contents and equipment



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Office and store contents and equipment



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်

# Office and store contents and equipment



ရှောင်ရှားရန်



ဆောင်ရွက်ရန်



# အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု




၇-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ပမာဏ-၄ ဝန်းကျင်ရှိသော ငလျင်များလှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ

အဆောက်အအုံ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ သာမက အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း အလေးပေး ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

A red pencil is positioned vertically, pointing downwards towards the word 'IMPORTANT' which is written in a bold, black, sans-serif font on a white surface. The pencil's tip is just above the letter 'M'. The background is a soft, out-of-focus white.

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။





ငလျင်နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

**မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်အဆောက်အအုံ**

မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီ

# တင်ပြမည့်အချက်များ

- နိဒါန်း
- ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
- တွေ့ရှိချက်များ
- သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ
- နိဂုံး





Fed.MES

နိဒါန်း



# အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အဆောက်အအုံအမည်	မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် ပင်မအဆောက်အအုံ
အထပ်	မြေညီထပ် ၁ ထပ် + ၄ ထပ် သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ
အသုံးပြုပုံ	ရုံး
တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်နှစ်	၂၀၀၄ ခုနှစ်
အသုံးပြုသည့် Structural Design Code	UBC 1997
Seismic Force Resisting System	Intermediate Moment Resisting Frame System
မှတ်ချက်	အဆောက်အအုံသည် သင်္ဘောဦးပုံစံ တည်ဆောက်ထားပြီး အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု တစ်မျိုးဖြစ်သည့် (Re-enterant Corner Irregularity) ရှိနေပါသည်။ အဆောက်အအုံ၏ Architectural and Structural Drawing များကို သက်ဆိုင်ရာ မူလ Designer များထံမှ ရရှိပါသည်။

# မူလ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို ပြန်လည်ရေးဆွဲသည့် ပညာရှင်များ

## Architect

U Thaw  
(Architect M.Thaw & Associates)

## Structure & Geotechnical

Dr. Toe Toe Win  
(Toe & Associates Structural Design Group)

## Soil Investigation

Mya Yar Pin Engineering Co.,Ltd.

## WATSAN

U Khin Maung Htaey  
(Maintenance Committee, Fed. MES)

## Electrical and Solar

U Kyaw Swar Htet  
(Promec Engineering Co.,Ltd)

## Fire Service

U Sithu Aye Ko  
(ASL M&E Design & Calculation)

# ဆောင်ရွက်မှုများ

- အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို
  - မျက်မြင်အကဲဖြတ်ခြင်း
  - အသေးစိတ်တွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
  - အဆောက်အအုံ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း
  - ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာ ရေးသားခြင်း။
- အဆောက်အအုံ၏ BIM Model တည်ဆောက်ခြင်း။






Fed.MES

ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ

# မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း



UN HABITAT  
FOR A BETTER URBAN FUTURE



## Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook

Third Edition

FEMA P-154 / January 2015



# အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း

## Risk Category

I	လူနေနည်းသည့်အဆောက်အအုံများ
II	လူနေအဆောက်အအုံများ
III	လူအများအသုံးပြုသည့်အဆောက်အအုံများ
IV	ဆေးရုံ ကဲ့သို့အရေးကြီးအဆောက်အအုံများ

## Seismic Demand

BSE-1E	20% / 50 years
BSE-2E	5% / 50 years
BSE-1N	2/3 of MCE
BSE-2N	2%/50 years (MCE)



# Building Performance

## Structural Performance Levels

- (1) IO = Immediate Occupancy Level (ချက်ချင်းပြန်လည်နေထိုင်နိုင်)
- (3) LS = Life Safety Level (အသေအပျောက်မရှိ၊ ပြိုကျခြင်းမရှိ)
- (5) CP = Collapse Prevention (အဆောက်အအုံသည် ပြိုကျခြင်းမရှိသော်လည်း အပျက်အစီးများ၍ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲ)

## Non-structural Performance Levels


- (A) Operational (ချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်၊ အပျက်အစီးမရှိ)
- (B) Position Retention(အပျက်အစီးအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်၊ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်မရှိ)
- (C) Life Safety(အပျက်အစီးရှိ၊ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်ရှိသော်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအထိ မရှိ)
- (D) Hazards Reduced ( အပျက်အစီးများ၊ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်ရှိ၊ လူအများအသက်ဆုံးရှုံးအောင် ထိခိုက်နိုင်ခြေနည်းပါး)
- (E) Not Considered (Nonstructural အတွက် ထည့်သွင်းမစဉ်းစား)

Risk Category	BSE-1E	BSE-2E	BSE -1N	BSE-2N
I & II	3-C	5-D	3-B	5-D
III	2-B	4-D	2-B	4-D
IV	1-B	3-D	1-A	3-D

Target Building Performance Levels (ASCE 41-17)



# ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ဆန်းစစ်ခြင်း





Fed.MES

တွေ့ရှိချက်များ



# မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း

- အဆောက်အအုံသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
- စတင် တည်ဆောက်စဉ်က ငလျင်အတွက် တွက်ချက်ရာတွင် UBC97 Code ကို အခြေခံကာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Structural Report မှ တဆင့် သိရပါ သည်။
- မျက်မြင် စစ်ဆေးချက်အရ Re-entrant Corner Irregularity ရှိသော်လည်း အဆောက်အအုံသည် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရန် တွက်ချက်ထားသော ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ ဖြစ်သဖြင့် ရလဒ် ၃.၄ ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် FEMA154 နှင့် MNBC2020 မှ သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး ရမှတ် (၂) အထက်တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

B01 Federation of Myanmar Engineering Societies Building

Collapse Probability 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

**Structural Description of the building**

1. အဆောက်အအုံအမျိုးအစား - ၄ ထပ် ရုံးအဆောက်အအုံ
2. နေထိုင်မှုအမျိုးအစား - ရုံးအဆောက်အအုံ
3. ကြမ်းခင်းယက်မများနှင့် တိုင်များမှာ သံကွန်ကရစ် အမျိုးအစား (Reinforced Concrete Member)
4. ကြမ်းခင်းအမျိုးအစား - ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း

**Observation Photos**

အဆောက်အအုံသည် သင်္ဘောပုံဆွဲပုံ ဖြစ်ပြီး ဝှက်ပုံအဖြစ် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ကို Y-Direction တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

အဆောက်အအုံတွင် Emergency Stair ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

Emergency Stair တလျှောက်တွင် အသုံးမပြုတော့သော ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။

General		Hazard	
Risk Category	2	Pounding	0
Year Built	2004 (Ref. Archi Drawing)	Geo-Hazards	NO
number of story	4	Appearance	Good
Basement	1		
Building Type	Concrete Moment Frame/ Brick Infill		
Frame Type	Reinforced Concrete		
Falling Hazards	No		
Plan Irregularity	Re-entrant Corner		
Vertical Irregularity	No		
RVS Score	3.4		
Further Evaluation	Yes		

**Observation**

1. အဆောက်အအုံ ပုံစံမှာ Ship ပုံစံ တည်ဆောက်ထားပါသည်။
2. အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ကို Y-Direction တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
3. အဆောက်အအုံတွင် Emergency Stair ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
4. Emergency Stair တလျှောက်တွင် အသုံးမပြုတော့သော ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။



# အဆောက်အအုံ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်း

အဆောက်အအုံ၏ တည်နေရာအရ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ခံနိုင်ခြေ

ငလျင်	မီး	မုန်တိုင်း	ရေလွှမ်းမိုးခြင်း
အတန်အသင့်မြင့်	အတန်အသင့်မြင့်	နည်းပါး	နည်းပါး

အဆောက်အအုံ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု



အသင့်အတင့်			
------------	--	--	--

ပရုတ်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံရှိ ပစ္စည်းများထားရှိပုံအရ အသုံးပြုသူများဘေးကင်းလုံခြုံမှု

အသင့်အတင့်			
------------	--	--	--

အရေးပေါ်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

အားနည်း			
---------	--	--	--



- အရေးပေါ်လှေကားသို့သွားရာလမ်းနှင့် အရေးပေါ်လှေကားတို့ တွင် ပစ္စည်းများ ထားသို့ခြင်း။

- အရေးပေါ်လှေကားအချို့အထပ်များ တွင် တံခါး သော့ခတ်ထားခြင်း။




အဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် Portable Fire Extinguisher များ ထားရှိသော်လည်း Wet Riser, Dry Riser အစရှိသည့် Firefighting System များ ဒီဇိုင်းတွက်ချက် ထည့်သွင်း တည်ဆောက် ထားခြင်းမရှိပါ။





Function Hall မှ Main Stair များသို့ထွက်သည့်နေရာသည် အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် လုံလောက်သည့် အကျယ်အဝန်းမရှိပါ။




Emergency Exit Stair သည်အဆောက်အအုံ၏ အပေါ်ဆုံးထပ်အထိ ဆက်ထားခြင်းမရှိပါ။





Fed.MES ဝန်းအတွင်းမှ အပြင်သို့ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်အနေဖြင့် ပင်မ ဂိတ်ဝင်ပေါက် တစ်ပေါက်နှင့် MICT ဝန်းသို့ထွက်သည့် ထွက်ပေါက်ငယ်တစ်ပေါက်သာ ရှိပါသည်။





- ၁။ အဆောက်အအုံအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်လမ်းတလျှောက်နှင့် အရေးပေါ်လှေကားတို့တွင် ပစ္စည်းများ စုပုံထားရှိခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါက်နှင့် လှေကားတွင် ပိတ်ဆို့နေခြင်း
- ၂။ အဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအားနည်းခြင်း
- ၃။ Function Hall မှ လှေကားသို့ထွက်သည့် နေရာသည် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် လုံလောက်သည့် အကျယ်အဝန်းမရှိခြင်း။
- ၄။ အရေးပေါ်လှေကားသည် အဆောက်အအုံအပေါ်ဆုံးထပ်အထိ ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ထားမှု မရှိခြင်း။
- ၅။ ခြိမ်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာရန် အရေးပေါ်အနေဖြင့် ပင်မဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ခုကို သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
- ၆။ Egress Route Plan များ၊ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းများကို ဖော်ပြထားမှုမရှိခြင်း။
- ၇။ အဆောက်အအုံအသုံးပြုသူဝန်ထမ်းများအား ငလျင်အသိပညာပေးမှုလုပ်ငန်းများ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများ အားနည်းခြင်း။






Fed.MES

သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ

အဆောက်အအုံ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်းများအရ လုံလောက်သည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။



- Storey Shear in UBC 97 is comparatively higher than ASCE 7-05
- In Linear Dynamic, structure suffer not only specified Principal Direction, But also have to resist Minor Direction







အရေးပေါ်လှေကားတလျှောက်နှင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တလျှောက်တွင် ပစ္စည်းများ စုပုံထားရှိခြင်း၊ စာရေးစာပွဲ၊ ထိုင်ခုံအစရှိသည့် လမ်းကြောင်းပိတ်စေမည့် ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားသင့်ပါသည်။




အဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်များကို ဒီဇိုင်းတွက်ချက် တည်ဆောက်သင့်ပါသည်။








① **Third Floor Existing Layout Plan**  
1/16" = 1'-0"




② **Third Floor Proposed Layout Plan**  
1/16" = 1'-0"






အရေးပေါ်လှေကားကို အပေါ်ဆုံးထပ်အထိ တိုးချဲ့တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။



ခြံဝန်းအတွင်းမှ ထွက်ပေါက်များကို ပုံတွင်ပြထားသည့်နေရာများတွင် ထပ်မံ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်သင့်ပါသည်။



Egress Route Plan များကို အထပ်တိုင်း၏ အများမြင်သာသည့်နေရာများတွင် ဖော်ပြသင့်ပါသည်။



**First Floor Level Egress Route Plan**






ရုံးတွင်း ငလျင်ဘေးအန္တရာယ် အသိပညာဗဟုသုတသင်တန်းများ နှစ်စဉ် ကျင်းပရန် နှင့် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



ထပ်မံအကြံပြုချက်များ

အခန်းအသုံးပြုမှုများကို လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လျော်ညီအောင် ပြန်လည် ရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါသည်။


- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ






အဆောက်အအုံ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Fed.MES အဆောက်အအုံ၏ BIM Model ကို ရရှိသည့် Drawing များပေါ်မူတည်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

MES ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဆောက်အအုံကိုလည်း BIM Model တည်ဆောက်ခြင်း ၊ အဆောက်အအုံသစ်တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း စတင်ကတည်းက BIM တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။





**Fed.MES**




- ၁။ ငလျင်နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည် အဆောက်အအုံ၏ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (Structural Members and Components) သာမက ဝန်မထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (Non-structural members and components) သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
- ၂။ အရေးကြီးအဆောက်အအုံများ (ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်း စသည်) ၏ အနည်းဆုံးရှိရမည့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းသည် ပုံမှန်အဆောက်အအုံများထက် မြင့်မားရာ အဆိုပါအဆောက်အအုံများ၏ ငလျင်နှင့်သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ဆန်းစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- ၃။ အဆောက်အအုံများ၏ As-built drawing များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသဖြင့် အဆိုပါ Drawing များကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသည်။




ကျေးဇူးတင်ပါသည်။





- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ




- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ






- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ





- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ

**THIRD FLOOR PLAN**



- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ





ငလျင်နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း  
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်အဆောက်အအုံ

မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီ

# တင်ပြမည့်အချက်များ

- နိဒါန်း
- ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
- တွေ့ရှိချက်များ
- သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ
- နိဂုံး







**Fed.MES**

နိဒါန်း



# အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အဆောက်အအုံအမည်	မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် ပင်မအဆောက်အအုံ
အထပ်	မြေညီထပ် ၁ ထပ် + ၄ ထပ် သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ
အသုံးပြုပုံ	ရုံး
တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်နှစ်	၂၀၀၄ ခုနှစ်
အသုံးပြုသည့် Structural Design Code	UBC 1997
Seismic Force Resisting System	Intermediate Moment Resisting Frame System
မှတ်ချက်	အဆောက်အအုံသည် သင်္ဘောဦးပုံစံ တည်ဆောက်ထားပြီး အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု တစ်မျိုးဖြစ်သည့် (Re-entrant Corner Irregularity) ရှိနေပါသည်။ အဆောက်အအုံ၏ Architectural and Structural Drawing များကို သက်ဆိုင်ရာ မူလ Designer များထံမှ ရရှိပါသည်။

# မူလ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို ပြန်လည်ရေးဆွဲသည့် ပညာရှင်များ

## **Architect**

U Thaw  
(Architect M.Thaw &  
Associates)

## **Structure & Geotechnical**

Dr. Toe Toe Win  
(Toe & Associates  
Structural Design Group)

## **Soil Investigation**

Mya Yar Pin Engineering  
Co.,Ltd.

## **WATSAN**

U Khin Maung Htaey  
(Maintenance Committee,  
Fed. MES)

## **Electrical and Solar**

U Kyaw Swar Htet  
(Promec Engineering  
Co.,Ltd)

## **Fire Service**

U Sithu Aye Ko  
(ASL M&E Design &  
Calculation)

# ဆောင်ရွက်မှုများ

- အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို
  - မျက်မြင်အကဲဖြတ်ခြင်း
  - အသေးစိတ်တွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
  - အဆောက်အအုံ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း
  - ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာ ရေးသားခြင်း။
- အဆောက်အအုံ၏ BIM Model တည်ဆောက်ခြင်း။





**Fed.MES**

ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ


# မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း



UN HABITAT  
FOR A BETTER URBAN FUTURE



## Guideline for Rapid Visual Screening of Buildings For Potential Seismic Hazards



## Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook

Third Edition

FEMA P-154 / January 2015





# အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း

## Risk Category

I	လူနေနည်းသည့်အဆောက်အအုံများ
II	လူနေအဆောက်အအုံများ
III	လူအများအသုံးပြုသည့်အဆောက်အအုံများ
IV	ဆေးရုံ ကဲ့သို့အရေးကြီးအဆောက်အအုံများ

## Seismic Demand

BSE-1E	20% / 50 years
BSE-2E	5% / 50 years
BSE-1N	2/3 of MCE
BSE-2N	2%/50 years (MCE)



## Structural Performance Levels

- (1) IO = Immediate Occupancy Level (ချက်ချင်းပြန်လည်နေထိုင်နိုင်)
- (3) LS = Life Safety Level (အသေအပျောက်မရှိ၊ ပြိုကျခြင်းမရှိ)
- (5) CP = Collapse Prevention (အဆောက်အအုံသည် ပြိုကျခြင်းမရှိသော်လည်း အပျက်အစီးများ၍ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲ)

## Non-structural Performance Levels


- (A) Operational (ချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်၊ အပျက်အစီးမရှိ)
- (B) Position Retention (အပျက်အစီးအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်၊ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်မရှိ)
- (C) Life Safety (အပျက်အစီးရှိ၊ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်ရှိသော်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအထိ မရှိ)
- (D) Hazards Reduced ( အပျက်အစီးများ၊ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်ရှိ၊ လူအများအသက်ဆုံးရှုံးအောင် ထိခိုက်နိုင်ခြေနည်းပါး)
- (E) Not Considered (Nonstructural အတွက် ထည့်သွင်းမစဉ်းစား)

Risk Category	BSE-1E	BSE-2E	BSE -1N	BSE-2N
I & II	3-C	5-D	3-B	5-D
III	2-B	4-D	2-B	4-D
IV	1-B	3-D	1-A	3-D

*Target Building Performance Levels (ASCE 41-17)*



# ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ဆန်းစစ်ခြင်း





**Fed.MES**

ထွေရှိချက်များ



# မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း

- အဆောက်အအုံသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
- စတင် တည်ဆောက်စဉ်က ငလျင်အတွက် တွက်ချက်ရာတွင် UBC97 Code ကို အခြေခံကာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Structural Report မှ တဆင့် သိရပါ သည်။
- မျက်မြင် စစ်ဆေးချက်အရ Re-entrant Corner Irregularity ရှိသော်လည်း အဆောက်အအုံသည် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရန် တွက်ချက်ထားသော ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ ဖြစ်သဖြင့် ရလဒ် ၃.၄ ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် FEMA154 နှင့် MNBC2020 မှ သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး ရမှတ် (၂) အထက်တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

B01 Federation of Myanmar Engineering Societies Building

Collapse Probability 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

**Structural Description of the building**

1. အဆောက်အအုံအမျိုးအစား - ၄ ထပ် ရုံးအဆောက်အအုံ
2. နေထိုင်မှုအမျိုးအစား - ရုံးအဆောက်အအုံ
3. ကြမ်းခင်းယက်မများနှင့် တိုင်များမှာ သံကွန်ကရစ် အမျိုးအစား (Reinforced Concrete Member)
4. ကြမ်းခင်းအမျိုးအစား - ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း

**Observation Photos**

အဆောက်အအုံသည်သင်္ဘောပုံဆွဲ ခံနိုင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ကို Y-Direction တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

အဆောက်အအုံတွင် Emergency Stair ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

Emergency Stair တလျှောက်တွင် အသုံးမပြုတော့သော ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။

General		Hazard	
Risk Category	2	Pounding	0
Year Built	2004 (Ref. Archi Drawing)	Geo-Hazards	NO
number of story	4	Appearance	Good
Basement	1		
Building Type	Concrete Moment Frame/ Brick Infill		
Frame Type	Reinforced Concrete		
Falling Hazards	No		
Plan Irregularity	Re-entrant Corner		
Vertical Irregularity	No		
RVS Score	3.4		
Further Evaluation	Yes		

**Observation**

1. အဆောက်အအုံ ပုံစံမှာ Ship ပုံစံ တည်ဆောက်ထားပါသည်။
2. အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ကို Y-Direction တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
3. အဆောက်အအုံတွင် Emergency Stair ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
4. Emergency Stair တလျှောက်တွင် အသုံးမပြုတော့သော ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။

# အဆောက်အအုံ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်း

အဆောက်အအုံ၏ တည်နေရာအရ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ခံရနိုင်ခြေ

လျှင်	မီး	မုန်တိုင်း	ရေလွှမ်းမိုးခြင်း
အတန်အသင့်မြင့်	အတန်အသင့်မြင့်	နည်းပါး	နည်းပါး

အဆောက်အအုံ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု

အသင့်အတင့်			
------------	--	--	--


ပရုဏ်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံရှိ ပစ္စည်းများထားရှိပုံအရ အသုံးပြုသူများဘေးကင်းလုံခြုံမှု

အသင့်အတင့်			
------------	--	--	--

အရေးပေါ်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

အားနည်း			
---------	--	--	--





- အရေးပေါ်လှေကားသို့သွားရာလမ်းနှင့် အရေးပေါ်လှေကားတို့ တွင် ပစ္စည်းများ ထားသိုခြင်း။


- အရေးပေါ်လှေကားအချို့အထပ်များ တွင် တံခါး သော့ခတ်ထားခြင်း။



အဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် Portable Fire Extinguisher များ ထားရှိသော်လည်း Wet Riser, Dry Riser အစရှိသည့် Firefighting System များ ဒီဇိုင်းတွက်ချက် ထည့်သွင်း တည်ဆောက် ထားခြင်းမရှိပါ။




Function Hall မှ Main Stair များသို့ထွက်သည့်နေရာသည် အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် လုံလောက်သည့် အကျယ်အဝန်းမရှိပါ။






Emergency Exit Stair သည်အဆောက်အအုံ၏ အပေါ်ဆုံးထပ်အထိ ဆက်ထားခြင်းမရှိပါ။





Fed.MES ဝန်းအတွင်းမှ အပြင်သို့ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်အနေဖြင့် ပင်မ ဂိတ်ဝင်ပေါက် တစ်ပေါက်နှင့် MICT ဝန်းသို့ထွက်သည့် ထွက်ပေါက်ငယ်တစ်ပေါက်သာ ရှိပါသည်။



- ၁။ အဆောက်အအုံအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်လမ်းတလျှောက်နှင့် အရေးပေါ်လှေကားတို့တွင် ပစ္စည်းများ စုပုံထားရှိခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါက်နှင့် လှေကားတွင် ပိတ်ဆို့နေခြင်း
- ၂။ အဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအားနည်းခြင်း
- ၃။ Function Hall မှ လှေကားသို့ထွက်သည့် နေရာသည် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် လုံလောက်သည့် အကျယ်အဝန်းမရှိခြင်း။
- ၄။ အရေးပေါ်လှေကားသည် အဆောက်အအုံအပေါ်ဆုံးထပ်အထိ ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ထားမှု မရှိခြင်း။
- ၅။ ခြံဝန်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာရန် အရေးပေါ်အနေဖြင့် ပင်မဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ခုကို သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
- ၆။ Egress Route Plan များ၊ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းများကို ဖော်ပြထားမှုမရှိခြင်း။
- ၇။ အဆောက်အအုံအသုံးပြုသူဝန်ထမ်းများအား ငလျင်အသိပညာပေးမှုလုပ်ငန်းများ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများ အားနည်းခြင်း။









**Fed.MES**

သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ

အဆောက်အအုံ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်းများအရ လုံလောက်သည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။



- Storey Shear in UBC 97 is comparatively higher than ASCE 7-05
- In Linear Dynamic, structure suffer not only specified Principal Direction, But also have to resist Minor Direction







အရေးပေါ်လှေကားတလျှောက်နှင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တလျှောက်တွင် ပစ္စည်းများ စုပုံထားရှိခြင်း၊ စာရေးစာပွဲ၊ ထိုင်ခုံအစရှိသည့် လမ်းကြောင်းပိတ်စေမည့် ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားသင့်ပါသည်။




အဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်များကို ဒီဇိုင်းတွက်ချက် တည်ဆောက်သင့်ပါသည်။








① **Third Floor Existing Layout Plan**  
1/16" = 1'-0"




② **Third Floor Proposed Layout Plan**  
1/16" = 1'-0"






အရေးပေါ်လှေကားကို အပေါ်ဆုံးထပ်အထိ တိုးချဲ့တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။







ခြံစိုင်းအတွင်းမှ ထွက်ပေါက်များကို ပုံတွင်ပြထားသည့်နေရာများတွင် ထပ်မံ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်သင့်ပါသည်။



PROPERTY LINE

Thamaine College Street


① **Proposed Additional Exits**  
1" = 40'-0"

-  Main Building
-  Staff housing
-  Current Exits
-  Proposed Exits

Egress Route Plan များကို အထပ်တိုင်း၏ အများမြင်သာသည့်နေရာများတွင် ဖော်ပြသင့်ပါသည်။



### First Floor Level Egress Route Plan









ရုံးတွင်း ငလျင်ဘေးအန္တရာယ် အသိပညာဗဟုသုတသင်တန်းများ နှစ်စဉ် ကျင်းပရန် နှင့်  
ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



ထပ်မံအကြံပြုချက်များ

အခန်းအသုံးပြုမှုများကို လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လျော်ညီအောင် ပြန်လည် ရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါသည်။


- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ






အဆောက်အအုံ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Fed.MES အဆောက်အအုံ၏ BIM Model ကို ရရှိသည့် Drawing များပေါ်မူတည်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

MES ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဆောက်အအုံကိုလည်း BIM Model တည်ဆောက်ခြင်း ၊ အဆောက်အအုံသစ်တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း စတင်ကတည်းက BIM တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။





**Fed.MES**



- ၁။ ငလျင်နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည် အဆောက်အအုံ၏ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (Structural Members and Components) သာမက ဝန်မထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (Non-structural members and components) သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
- ၂။ အရေးကြီးအဆောက်အအုံများ (ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်း စသည်) ၏ အနည်းဆုံးရှိရမည့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းသည် ပုံမှန်အဆောက်အအုံများထက် မြင့်မားရာ အဆိုပါအဆောက်အအုံများ၏ ငလျင်နှင့်သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ဆန်းစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- ၃။ အဆောက်အအုံ၏ As-built drawing များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသဖြင့် အဆိုပါ Drawing များကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသည်။





ကျေးဇူးတင်ပါသည်။



**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
**FEDERATION OF MYANMAR ENGINEERING SOCIETIES**  
 MES Building, Hlaing Universities' Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar  
 Tel: (951) 519673,519674,519675,519676 fax: 95-1-519681  
 Email : [mes@mptmail.net.mm](mailto:mes@mptmail.net.mm) website : [www.mes.org.mm](http://www.mes.org.mm)



စာအမှတ် ။ ။ မငလ / စီမံ / ၀၀၂ / ၂၀၂၄  
 ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၃ ရက်

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

အင်ဂျင်နီယာပညာ စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

**အကြောင်းအရာ ။ ။ CPD or PDP ပေးအပ်နိုင်ပါရန် တင်ပြခြင်း**

အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံလျှင်ကော်မတီ နှင့် Building Engineering Institute (BEI) တို့ပူးပေါင်း၍ “Seismic Evaluations of Existing Buildings in Myanmar” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၃ ရက်နေ့ (စနေနေ့) တွင် ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း Hybrid Webinar ကျင်းပဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် တက်ရောက်မည့် RSE,RE,PE လျှောက်ထားသူများအတွက် CPD Hours ပေးအပ်နိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

အဆိုပါ Hybrid Webinar ဆွေးနွေးပွဲတွင် Signing Person အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံလျှင်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြမြဝင်း ဖြစ်ပါသည်။

နေ့ရက် ။ ။ ၃ . ၀၂ . ၂၀၂၄ (Saturday)

အချိန် ။ ။ မနက် (၉:၀၀) မှ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအထိ

နေရာ ။ ။ Functional Hall, 3rd Floor, Federation of Myanmar Engineering Societies Buildings

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (Agenda) နှင့်တကွ ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ Profiles နှင့်အကြောင်းအရာ အနှစ်ချုပ်တို့ကို ပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

ဝေရာအောင်

မြန်မာနိုင်ငံ လျှင်ကော်မတီ



**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
**FEDERATION OF MYANMAR ENGINEERING SOCIETIES**  
MES Building, Hlaing Universities' Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar  
Tel: (951) 519673,519674,519675,519676 fax: 95-1-519681  
Email : [mes@mptmail.net.mm](mailto:mes@mptmail.net.mm) website : [www.mes.org.mm](http://www.mes.org.mm)



### Seismic Evaluation of Existing Buildings in Myanmar

Date – 3.Feb.2024 (SATURDAY)

Time 9:00 AM to 12:00 PM

VENUE – FUNCTION HALL

#### AGENDA

1	Opening Remarks by <b>Saya U Nyunt Maung San</b> , Chairman, Myanmar Earthquake Committee	09:00-09:05
2	Seismic Evaluation of Existing buildings in Myanmar concept by <b>Saya U Saw Htwe Zaw, Vice Chairman</b> , Myanmar Earthquake Committee	09:05-09:30
3	Applications for seismic evaluation of existing buildings in Myanmar by <b>U Wai Yar Aung</b>	09:30-09:55
4	<b>Tea Breaks</b>	09:55-10:10
5	Case Study of Fed. MES buildings by <b>U Saw Pyae Aung</b>	10:10-10:35
6	Case Study of 22 storied twin tower buildings by <b>Daw Nang Mgwe Syang</b>	10:35-11:00
7	Non-Structural Evaluation by <b>U Min Khant and Daw Hla Myat Shu</b>	11:00-11:25
8	Conclusion and Way forward by <b>Daw Mya Mya Win</b> , Secretary, Myanmar Earthquake Committee	11:25-11:50
9	<b>Question &amp; Answers</b>	11:55-12:10

**FINISHED**





**Abstracts**

**Seismic Evaluation of Existing Buildings in Myanmar Concept**

**Saw Htwe Zaw**

လျှင်သည် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေနည်းပါးသော်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားသော သဘာဝ ဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းတလျောက်တွင် လျှင် ကြီးများ လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြပြီး ကြီးမားသော သေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ သေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသည် လျှင်မှ တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေသည်ထက် လူအများ တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အအုံများ ပျက်စီးမှုများမှ တဆင့်လူအများကို ထိခိုက်စေသည်က ပိုများလေ့ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆောက်အအုံများကို ပိုမို ခိုင်ခံ့အောင် တည်ဆောက်စေခြင်းဖြင့်လည်း လျှင် အန္တရာယ်ကို ထိရောက်စွာ လျော့ချ နိုင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် လက်ရှိအဆောက်အအုံများအား စိစစ်အကဲဖြတ် ရာတွင် အသုံးပြုမည့် နည်းလမ်းများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ အခြေခံ သဘောတရားများကို ကောင်းစွာ သိထားပါက ကျွန်တော်တို့ အင်ဂျင်နီယာများ အနေဖြင့် လက်ရှိအဆောက်အအုံများအား စိစစ်အကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် မျှော်လင့်မိပါသည်။

**Applications for seismic evaluation of existings buildings in Myanmar**

**Wai Yar Aung**

လျှင်တွေက လူတွေကို မထိခိုက်စေပါ။ လျှင်အား ခံနိုင်ရည် မပြည့်မီတဲ့ အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခြင်းကသာ လူတွေကို ထိခိုက်စေတာပါ။ တည်ဆောက်ပြီးသား အဆောက်အအုံများကို စိစစ်အကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အသေးစိတ် နည်းလမ်းများအကြောင်းနှင့် အဆိုပါ



**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
**FEDERATION OF MYANMAR ENGINEERING SOCIETIES**  
 MES Building, Hlaing Universities' Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar  
 Tel: (951) 519673,519674,519675,519676 fax: 95-1-519681  
 Email : [mes@mptmail.net.mm](mailto:mes@mptmail.net.mm) website : [www.mes.org.mm](http://www.mes.org.mm)



နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ အဆောက်အအုံများအား စိစစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ပုံများကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။

**Case Study of Fed. MES buildings**

**Saw Pyae Aung**

အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် အဆောက်အအုံအား ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ် လေ့လာခဲ့ပုံများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။

**Case Study of 22 storied twin tower buildings**

**Nang Mgwe Syang**

၂၂ထပ် အဆောက်အအုံ အား ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ် လေ့လာခဲ့ပုံများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။

**Non-Structural Evaluation**

**Min Khant and Hla Myat Shu**

အဆောက်အအုံ၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင်တုန်ပြန်စွမ်းရည်အား စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။

**Conclusion and Wayforward**

**Mya Mya Win**

မြန်မာနိုင်ငံ ၏ တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အအုံများ၏ ငလျင်အန္တရာယ်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။



**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
**FEDERATION OF MYANMAR ENGINEERING SOCIETIES**  
 MES Building, Hlaing Universities' Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar  
 Tel: (951) 519673,519674,519675,519676 fax: 95-1-519681  
 Email : [mes@mptmail.net.mm](mailto:mes@mptmail.net.mm) website : [www.mes.org.mm](http://www.mes.org.mm)



### ဦးစောထွေးဇော် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

ဦးစောထွေးဇော်သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (RIT) တွင် B.E (Civil) ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ကာ 1991 ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Asian Institute of Technology (AIT) မှ ပေးအပ်သော Master of Engineering ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဦးစောထွေးဇော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်အသင်းချုပ် လက်အောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီ နှင့် အထူးလုပ်ငန်းကော်မတီ တွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရာတွင် Structural နှင့် Soil and Foundation အပိုင်းများတွင်လည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစောထွေးဇော်သည် အဆောက်အအုံများအား ငလျင်အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငလျင်အားဖြည့် မွန်းမံ တည်ဆောက်ခြင်း (Retrofitting) လုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အစပြုလုပ်ဆောင် ခဲ့သူ တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးစောထွေးဇော်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား ပြုပြင်မွန်းမံခဲ့မှု နှင့် ၂၀၁၆ ပုဂံ ငလျင်ပြီးနောက် ဘုရားကျောင်းဆောင်များကို ပြုပြင် မွန်းမံရာတွင်လည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

### ဦးဝေရာအောင် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

ဦးဝေရာအောင်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် (WYTU) တွင် B.E (Civil) ဘွဲ့ကို ရရှိ ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ M.S Engineering ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဦးဝေရာအောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်အသင်းချုပ် လက်အောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီ တွင် Head of Consultation Department အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ S&A Structural Design Firm တွင်လည်း Structural Engineer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ဦးဝေရာအောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီနှင့် တွဲဖက်၍ အဆောက်အအုံများအား ငလျင်အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငလျင်အားဖြည့် မွန်းမံ တည်ဆောက်ခြင်း (Retrofitting) လုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

## Profile of Daw Mya Mya Win



၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Rangoon Institute of Technology (RIT) တွင် B.E (Civil) ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Yangon Technology of University (ယခင် RIT) တွင် M.E (Civil - structural) ဘွဲ့ကိုထပ်မံရယူခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှပေးအပ်သော P.E (Structural) ၊ P.E (Construction-Road) နှင့် A.C.P.E လက်မှတ်တို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (လုပ်ငန်းပြ) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဌာနများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ-

- ပုံထုတ်ခန့်မှန်းသုတေသနဌာနတွင် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ Structural Design ပုံစံထုတ်ခြင်း
- လမ်းသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းများရုံးတွင် လမ်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းများ (Roads & Runways) ၏လမ်းလွှာပုံစံထုတ်ခြင်း(Pavement Design) ၊ လမ်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ (Road & Runway Construction Materials) ၏ အရည်အသွေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရောပုံစံထုတ်ခြင်း (Concrete Mix Design and Asphalt Concrete Mix Design)၊ လမ်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းများ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများတွင် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (Quality Control) တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆောက်အအုံဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်မှအငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီး အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများတွင် ယနေ့အထိပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

- မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီတွင် ကောင်စီဝင်
- မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်တွင် တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
- အထပ်မြင့်နှင့်အများပြည်သူသုံး အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့ (HPBC)တွင် အတွင်းရေးမှူး
- မြန်မာနိုင်ငံလျင်ကော်မတီ (MEC)တွင် အတွင်းရေးမှူး
- အထူးလုပ်ငန်းကော်မတီ (Special Project Committee)တွင် အတွင်းရေးမှူး



မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်တွင် Volunteer အနေဖြင့် Myanmar National Building Code ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ အဆောက်အအုံအမျိုးမျိုး၏ ပျက်စီး ယိုယွင်းမှုများနှင့် လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးသုံးသပ်အကြံပြုခြင်းများ ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလျင်ကော်မတီတွင်လည်း ပြည်တွင်း၊ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ အများပြည်သူသုံး အဆောက်အအုံများ၊ လူနေအိမ်များ၏ ငလျင်အပါအဝင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။ HPBC တွင်အထပ်မြင့်နှင့် အများပြည်သူသုံးအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ၏ Structural Design တွက်ချက်တင်ပြလာခြင်းများအား စစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

## Myanmar Earthquake Committee and Its Activities

### Abstract

- မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီ၏ သမိုင်းကြောင်း
- မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီ၏ ငလျင်အပါအဝင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်သောလုပ်ငန်းများ၊
- မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတင်ပြပါမည်

# Curriculum Vitae

- Name:** Hla Myat Shu
- Proposed Position:** Head of Implementation Department
- Employer:** Myanmar Earthquake Committee (MEC)
- Date of Birth:** 11<sup>th</sup> April 1996                      **Nationality:** Myanmar



## 5. Education

<u>School, college and/or University Attended</u>	<u>Degree/certificate or other specialized education obtained</u>	<u>Date Obtained</u>
<u>Thanlyin Technological University (TTU)</u>	<u>Bachelor of Engineering (Civil)</u>	<u>5 February 2019</u>

## 6. Professional Certification or Membership in Professional Associations:

- Junior Member at Federation of Myanmar Engineering Societies
- Member at Young Engineer Committee
- Member at Myanmar Earthquake Committee

## 7. Other Relevant Training:

- “Hospital Safety Index”
- “Non-Structural Mitigation”
- “Quality Management System (ISO 9001:2015)”
- “Project for Dissemination and Implementation of Simple Seismic Evaluation Method for Existing Buildings in Myanmar (DISEM)”
- “Project of Study on Enhancing Existing Building Safety in Myanmar”
- “Training on Earthquake Vulnerability Assessment”
- “Training and Filed Survey of Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards for Yangon and Bago”
- “Workshop on Disaster Risk Reduction and Emergency Response Pertaining to Earthquake of Myanmar ”
- “Integrated Project Planning and Control Training”
- “International Contract Management System Training”

## 8. Countries of Work Experience: Myanmar

## 9. Languages: English (Fair)

## 10. Employment Record: From [Year]: 2018 To [Year]: 2023

Employer: Myanmar Earthquake Committee (MEC)

# Curriculum Vitae

## 11. Volunteering:

- “Volunteer at Enhancing Earthquake Resilience Project” (UNDP)
- “Field surveyor on Rapid Vulnerability Assessment of Buildings in Botataung Township in Yangon” (Plan International)
- “Site inspector at Yuzanza Housing” (Special Project Committee)
- “Field Observations, Data Analysis and Finalizing RVS data in QGIS for Pabaedan and Sanchaung Township” (Plan International)
- “Filed Survey of Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards for Hlaing Tar Yar Township” (Myanmar Red Cross Society)
- “Voluntary Works and Active Participation in Process and Product Show 2019” (Young Engineer Committee)
- “Voluntary Works and Active Participation at 3<sup>rd</sup> Young Engineers Forum Leadership Development” (Federation of Myanmar Engineering Societies)
- “Voluntary Works and Active Participation in Process and Product Show 2018” (Young Engineer Committee)

## 12. Working Experience:

### Task 1

**Name of assignment or project:** Public Building Safety Index for Myanmar

**Year:** 2022-2023

**Location:** Yangon, Myanmar

**Client:** Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed.MES)

**Positions held:** Head of Implementation Department

**Activities performed:** Propose for the project.  
Schedule the work plan and monitor it.  
Lead the implementation team members.  
Review and analyse with Module-1 to 4 Hospital Safety Index (HSI) checklists.  
Design Module 1 to 4 Public Building Safety Index checklists.  
Visual Screening RC and Masonry Buildings.  
Field assessment for the public building.  
Coordination with stakeholders and related persons.  
Implement related report output for the project.

### Task 2

**Name of assignment or project:** ISO 9001:2015 Quality Management Systems Certification

**Year:** 2022

**Location:** Yangon, Myanmar

**Positions held:** Head of Implementation Department

**Activities performed:** Participant at ISO 9001:2015 Quality Management Systems Certification Training.



# Curriculum Vitae

Attendee at ISO 9001:2015 Quality Management Systems Certification Training.

Implement procedures, department forms and other related documents.

Lead the team and monitor the working activities.

Meeting with other department heads, team members and decision makers.

Design and conduct internal audit to the other team.

## Task 3

**Name of assignment or project:** Advancing Disaster Preparedness for Hospitals in Myanmar

**Year:** 2021

**Location:** Yangon, Myanmar

**Client:** UN-Habitat, Geo-Hazard International (GHI)

**Positions held:** Head of Implementation Department

**Activities performed:** Negotiate with clients for the project outputs of the contract.

Design budget schedule for the project.

Plan the project activities.

Participate charrette meetings discussion.

Review and presurvey with Module-1 to 4 Hospital Safety Index (HSI) checklists.

Visual assessment to the selected hospital buildings.

Present the results and outputs to the experts.

Coordination for NSM and HSI Training.

Participate Non-Structural Mitigation (NSM) Training.

Trainer at Hospital Safety Index (HSI) Training.

Design Module 1 to 4 checklists with KoBo Toolbox.

Progress and workshop reports writing.

## Task 4

**Name of assignment or project:** Project for Dissemination and Implementation of Simple Seismic Evaluation Method for Existing Buildings in Myanmar (DISEM)

**Year:** 2020

**Location:** Yangon, Myanmar

**Client:** OYO International Corporation

**Positions held:** Head of Implementation Department

**Activities performed:** Meeting with clients, decision makers and consultant for the project negotiation.

Scheduling the work plan and list of the RC buildings in Myanmar.

Participation at Trainer of Training (TOT) for general training for simple seismic evaluation method.

Pilot study of one RC building in Myanmar.

Trainer at “Simple Seismic Evaluation for RC Buildings in Myanmar”.

## Task 5

# Curriculum Vitae

**Name of assignment or project:** Natural Hazard Safety Assessment of 40 Schools in five Yangon Townships

**Year:** 2019-2020

**Location:** Yangon, Myanmar

**Client:** German Red Cross Society, Myanmar Red Cross Society

**Positions held:** Head of Implementation Department

**Activities performed:** Meeting with clients, decision makers and consultant for the project negotiation.

Scheduling the work plan and preparing for field survey.

Coordinate with project assistant and officer for the survey.

Field supervisor of 40 schools at Dagon East, Dagon South, Dagon Seikkan, Thanlyin and Khayan townships.

Data analysis, finalizing RVS data and report writing for each of the school buildings.

Implement schools and building reports and also recommend to the representative persons for these buildings improvement.

Speaker at “Multi hazard safety assessment of 40 schools in the Yangon regions; Dagon East, Dagon South, Dagon Seikkan, Thanlyin and Khayan townships” workshop.

## Task 6

**Name of assignment or project:** Strengthening Capacity on Post Earthquake Immediate Emergency Response in Myanmar

**Year:** 2019-2020

**Location:** Yangon, Myanmar

**Client:** UN-Habitat

**Positions held:** Technical Engineer

**Activities performed:** Participant at National level training on post-earthquake rapid damage assessment using earth observation technologies with UNSPIDER and UN-Habitat.

Plan for the field survey.

Conduct leader for the Mandalay General Hospital assessment.

Field survey in the non-structural assessment of Yangon and Mandalay General Hospitals.

Participation the workshops on hospital preparedness on disaster at YGH and MGH to share the findings and key recommendation to create the awareness for the need of safety and functionality of hospitals during disasters.

Planning and scheduling the project work plan.

Develop standard tools, methodology, framework and guidance note for post-earthquake rapid damage assessment.

Trainer at the national level training on post-earthquake rapid damage assessment tools and framework.

# Curriculum Vitae

## Task 7

**Name of assignment or project:** Earthquake risk assessment of 24 schools Bahan, Dedaye, Bago and Kyauk Kyi townships

**Year:** 2019

**Location:** Yangon, Myanmar

**Client:** American Red Cross Society, Myanmar Red Cross Society

**Positions held:** Assistant Technical Engineer

**Activities performed:** Assist for the field survey.

Field assessment of 24 schools at Bahan, Dedaye, Bago and Kyauk Kyi townships

Data cleaning, analysis, finalizing Rapid Visual Screening (RVS) data and report writing for each of the school buildings.

Signature

Date: 1 August 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to start with a letter resembling 'A' or 'M'.

## PERSONAL DETAILS

- ❖ Full name : Mr.Min Khant
- ❖ Date of birth : 30.5.1996
- ❖ Nationality : Myanmar (Burma)
- ❖ Passport No : MG083811
- ❖ Address : No.42, San Yay Twin Street, Bahan Township, Yangon
- ❖ Contact Mobile : +95-943153186
- ❖ Email address : minkhant1996@yahoo.com



## ACADEMIC RECORD

Name of institution	Degree obtained	Study period from - to	Final grade/Score	Thesis Title
West Yangon Technological University	Bachelor of Engineering	2012 – 2018	4.92 CGPA out of 5	Seismic Evaluation of Existing Buildings in Selected Areas in Latha Township

## RELEVANT TECHNICAL IN PUBLICATIONS

Name of publications	Year	Remarks
<a href="#">Seismic Evaluation of Existing Buildings in Latha Township with Rapid Visual Screening Method</a>	2018	Conference Proceeding of International Conference on SCIENCE AND TECHNOLOGY for Sustainable Development

## Employment

- ❖ Name of current employer organisation : Myanmar Earthquake Committee (MEC)
- ❖ Position title : Technical Engineer of Implementation Department
- ❖ Period of work : 2018 to Current
- ❖ Brief description of major responsibilities:
  - Coordinate and discuss with client and stakeholder to achieve goals of project
  - Develop the required tools for structural vulnerability assessment of building (e.g. checklist, guidebook and non-destructive assessment tools)
  - Perform as trainer to collect the data of structure's conditions, for introducing assessment guidebook and disaster resilience awareness training
  - Participate as a speaker in disaster risk mitigation conference and workshops
  - Monitor the pilot survey and field surveys for the data precision
  - Analyse and evaluate the sorted raw data with the appropriate methods, standard codes and techniques

***Min Khant***



- Model the structure for seismic evaluation and analyse it
- Recommend the proper retrofitting method for structural damages
- Make required illustration for awareness purposes
- Install the instruments for earthquake monitoring such as Seismograph
- Present graphical presentation and report to top management level (vice-presidents and secretaries of MEC) and client

❖ Relevant Project Experience:

Year	Project name	Type of service	Client
2022	Public Building Safety Index for Myanmar	Assessment and drawing report	Federation of Myanmar Engineering Societies
2021	Advancing Disaster Preparedness of Hospitals in Myanmar	Consultant	UN-Habitat
2020	Dissemination and Implementation of Simple Seismic Evaluation Method for Existing Buildings in Myanmar (DISEM)	Training and assessment	OYO International Corporation
2020	Natural Hazard Safety Assessment of 40 Schools in Five Yangon Townships	Assessment and project report	Myanmar Red Cross Society (MRCS)
2019	Strengthening Capacity on Post Earthquake Immediate Emergency Response in Myanmar	Guide book and training	UN-Habitat
2019	Seismic Hazard Assessment to School Building in Project Area of Ayeyarwady, Yangon and Bago Regions	Assessment and project report	Myanmar Red Cross Society (MRCS)
2018	Urban Resilience building and Urban Disaster Risk Reduction (DRR) in Botahtaung Township	Assessment	Plan International

## VOLUNTARY EXPERIENCE

Year	Project name	Position	Organization
2018	Probabilistic Seismic Hazard Assessment of Bagan City	Field surveyor	Myanmar Earthquake Committee (MEC)
2018	Earthquake Safety Assessment of the UN Offices in Yangon and Naypyidaw	Assessor	Myanmar Earthquake Committee (MEC)
2018	Seismic Hazard Assessment to School Building in Project Area of Yangon and Bago	Surveyor	Young Engineer Committee (YEC)

2018	Paebaedan Township Seismic Evaluation	Field assessor	Young Engineer Committee (YEC)
2018	Field Observations, Data Analysis and Finalizing RVS data in QGIS for Pabaedan and Sanchaung Township	Surveyor	Japan International Cooperation Agency (JICA)
2018	Dulwich Yangon College (Star City Campus), Yangon	Engineer (Internship)	Serge Pun and Associates (SPA)

## SKILLS AND COMPETENCES INTERCULTURAL AND TECHNICAL QUALIFICATIONS

Technical qualifications	Language
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSI ETABS</li> <li>• CSI SAFE</li> <li>• Autodesk Revit</li> <li>• Autodesk AutoCAD</li> <li>• QGIS</li> <li>• Advanced Level of Microsoft Word, Excel and PowerPoint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myanmar</li> <li>• English</li> </ul>

## CERTIFICATES IN ENGINEERING COURSES AND TRAINING

Name of training/course	Year	Institution/organization
Quality Management System [ISO 9001:2015] Awareness Training	2022	IQC Global Engineering Myanmar
Non-Structural Mitigation (NSM) Training	2021	GeoHazards International
Simple Seismic Evaluation for Existing Buildings	2020	OYO International Corporation
Earthquake Resistant and Condition Assessment of Reinforced Concrete Building	2019	Yangon Technological University (YTU)
Data Processing and Analysis of Vibration Measurement	2019	Yangon Technological University (YTU)
Operational Modal Analysis using Microtremor and U-Doppler Measurements	2019	Yangon Technological University (YTU)
Rapid Visual Screening Assessment Training	2018	Myanmar Earthquake Committee (MEC)

## MEMBERSHIPS IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Membership	Organizations
Junior member	Federation of Myanmar Engineering Societies (MES)
Member	Myanmar Earthquake Committee (MEC)
Member	Young Engineer Committee (YEC)



MEC/A&F/FM-002  
Issue Date: 2-01-2020  
Effective Date: 1-02-2020  
Revision No: 0  
Page PAGE \\* Arabic \\*

**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
Curriculum Vitae Form

**Applied Post** ..... Technical Engineer.....

**Personal Data**

Name ..... Nang Mgwe Syang.....

N.R.C No. .... 13/ Ka Tha Na (N) 02871.....

Passport No. ....

Issue Date .....

Expire Date .....

Date of Birth ..... 31 May 1994.....

Father's Name ..... U Sai Hark Khay.....

N.R.C No. .... 13/ Ka Tha Na (N) 017473.....

Gender ..... Female.....

Height ..... 5ft.....

Nationally ..... Myanmar.....

Race ..... Shan.....

Religion ..... Buddhist.....

Marital Status ..... Single.....

Language Proficiency ... .. Shan- Native level , Myanmar- Native level, Business English  
level.....

Hobbies & Interests ..... Reading and Swimming.....

Contact Address ... No (161), Aung Mitter Street 2 , Hlaing Station Road, Hlaing  
Township, Yangon .....

E-mail Address ..... nangmgwesyang24@gmail.com.....







MEC/A&F/FM-002  
Issue Date: 2-01-2020  
Effective Date: 1-02-2020  
Revision No: 0  
Page PAGE \\* Arabic \\*

**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
Curriculum Vitae Form

Permanent Address ...No (20),Onekan Ward, Kehsi Township, Southern Shan State

.....  
.....

Contact Phone No. ...09-969777141, 09457096990.....

Education and Other Qualification

Bachelor of Engineering (Civil)-Technological University Kyaukse .....

**Other Qualification**.....

AutoCAD.....

Microsoft Office.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Work Experience (if available)

Site Engineer .....

from 1 February to 30 November 2017 .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
Curriculum Vitae Form

**Applied Post** .....

**Personal Data**

Name Saw Pyae Aung  
N.R.C No. 12/Da Ga Has (N) 003914  
Passport No. MA 308425  
Issue Date .....  
Expire Date .....  
Date of Birth 21 March 1989  
Father's Name U Chit Nyunt  
N.R.C No. 12/Kha Ya Na (N) 013894  
Gender Male  
Height 5'-6"  
Nationally Myanmar  
Race Bamar  
Religion Buddhism  
Marital Status Single  
Language Proficiency English (Fluent)  
Hobbies & Interests Reading  
Contact Address 133, Yamona Street, (93) Ward, Dagon Seikkan Township 1144028  
E-mail Address sawpyae03@gmail.com  
Permanent Address 133, Yamona Street, (93) Ward, Dagon Seikkan Township 1144028  
Contact Phone No. +95 9 250 361 985

**Education and Other Qualification**

B.E (Civil)



MEC/A&F/FM-002  
Issue Date: 2-01-2020  
Effective Date: 1-02-2020  
Revision No: 0  
Page 2 of 2

**MYANMAR EARTHQUAKE COMMITTEE**  
Curriculum Vitae Form

Work Experience (if available)

2010-2013

Dawn Construction

2013-2016

Committee for Quality Control of High-rise Building Construction Projects (CQHP)

2016- current

Myanmar Earthquake Committee (MEC)

# မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အအုံများ၏ ငလျင်ခံနိုင်ရည်ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

(Seismic Evaluation of Existing building in Myanmar)



ငလျင်က လူတွေကို မထိခိုက်စေပါ။ ငလျင်အား ခံနိုင်ရည်မပြည့်မီတဲ့  
အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခြင်းကသာ လူတွေကို ထိခိုက်စေတာပါ။






# တင်ပြမည့် ကဏ္ဍများ

1. ငလျင် ကကြီး ခကွေး
2. ငလျင်အား နှင့် ခံနိုင်ရည်
3. အဆောက်အအုံ အဟောင်း၏ ငလျင်ခံနိုင်ရည်
4. အဆောက်အအုံ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင် တုန်ပြန်စွမ်းရည်
5. နမူနာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ချက်များ
  - ရပ်ကွက် အလိုက် မျက်မြင် အကဲဖြတ်ခြင်း
  - သမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံ
  - ရုံး အဆောက်အအုံ
  - အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ
6. ခြုံငုံ သုံးသပ်ချက်များ






# လျှင် ကြီး ခကွေး



# ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ

ကမ္ဘာကြီးကို ဖြတ်ကြည့်ရင် လိမ္မော်သီးတလုံးနဲ့ တူပါတယ်

- အခွံလွှာ - မိုင် ၅၀ လောက်ထိသာ ထူပြီး ၇၀°F လောက် ပူပါတယ်။
- ချော်ရည်အပေါ်လွှာ - မိုင် ၂၅၀ လောက် ထူပြီး ၁၆၀၀°F လောက်ပူပါတယ်။
- ချော်ရည်အောက်လွှာ - မိုင် ၁၈၀၀ လောက် ထူပြီး ၇၀၀၀°F လောက်ပူပါတယ်။
- အတွင်းသား - မိုင် ၈၀၀ လောက် ထူပြီး ၉၈၀၀°F လောက်ပူပါတယ်။



ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခွံလွှာဟာ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ ချော်ရည်လွှာ တွေရဲ့ တွန်းကန်မှုကြောင့် အမြဲ လှုပ်ရှားနေပါတယ်။






# ငလျင်ဖြစ်ပွားရာ အနားစွန်းများ



ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မြေထုချပ်တွေ တခုနဲ့တခု တွန်းတိုက်မှုကြောင့် ထိစပ်ရာ အနားတွေမှာ ငလျင်ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါတယ်။

- ပြန့်ကားအနား
- တွန်းတိုက်အနား
- ပွတ်တိုက်အနား


ဒီအနားစွန်းတွေဟာ ပြတ်ရွေ့တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။



ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ငလျင်ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိတဲ့ အဓိကအနားစွန်း ၂ခု ရှိပါတယ်။

- ပစိဖိတ် မီးကွင်း
- အယ်ပိုက်ဟိမဝန္တာ ခါးပတ်

မြန်မာနိုင်ငံက အယ်ပိုက်ဟိမဝန္တာ ခါးပတ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်






# ငလျင်သံသရာ

မြေထုချပ် တခုနဲ့တခု အကြားမှာရှိတဲ့ တွန်းကန်မှု တွေကြောင့် ပြတ်ရွေ့တခုမှာ မတူညီတဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ရပြီး ငလျင်မကြာခဏ လှုပ်လေ့ရှိပါတယ်။



- မူလအနေအထားမှာ မြေထုချပ်တွေအကြားမှာ တွန်းကန်မှု မရှိပါဘူး။
- မြေထုချပ်တွေရဲ့ ရွေ့လျားမှုကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တွန်းကန်မှုတွေတိုးလာပါတယ်။ ဒဏ်အားတွေ တိုးလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေသားက ခံနိုင်နေသေးတဲ့အတွက် နည်းနည်း ရွေ့သွားတာဘဲ ဖြစ်ပေါ် ပြီး ငလျင်မလှုပ်သေးပါ။
- တချိန်မှာ မြေသားရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို ကျော်လွန်သွား တဲ့အခါ မြေလွှာ ရုတ်တရက် ကျိုးပြတ် သွားပါတယ်။ မြေထုချပ်တွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဒဏ်အားတွေလည်း ကြေပျက်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ ငလျင်လှုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
- မြေထုချပ်တွေထဲမှာ တွန်းကန်မှုတွေ မရှိတဲ့ မူလအနေအထားကို ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။

ဒီလိုနဲ့ နောက်ထပ် တကြိမ်ပြန်လှုပ်ဖို့ ခရီးစပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှန်မှန် တကျော့ပြန်လာတတ်တာမို့ အဲဒီ အချိန်ပမာဏကို တကျော့ပြန်ချိန် (Return Period) လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။




# ငလျင်ပမာဏနဲ့ ပြင်းအား

- ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါ မြေထုချပ်တလျှောက် မူလ ငလျင်ပမာဏ အလိုက် လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်သွားပြီး တဖြေးဖြေး အဝေးကို ရောက်သွားတဲ့အခါ လှိုင်းအား လျော့ကျ သွားပါတယ်။
- မီးသီးတလုံးဟာ သူ့ရဲ့ဝပ်အားပမာဏ အလိုက် အလင်းအား ဖြစ်ပေါ် ပြီး တဖြေးဖြေး အဝေးကို ရောက်သွားတဲ့အခါ အလင်းအား လျော့ကျသွားသလိုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- ငလျင်စတင်ဖြစ်ပေါ်ရာ မြေအောက်က နေရာကို ငလျင် ဗဟိုချက် (Focal) လို့ခေါ် ပြီး သူ့ရဲ့ မြေပြင်ပေါ်ကနေရာကို ငလျင်ဗဟိုမြေပြင် (Epicenter) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
- ငလျင်ဗဟိုချက်မှာရှိတဲ့ ငလျင်ရဲ့ ပမာဏကို ရစ်ချတာစကေးနဲ့ ဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။
- ငလျင်လှုပ်ရှားမှုကို ခံစားရတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ ပြင်းအား အရှိန်ကို မာကယ်လီစကေးနဲ့ ဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။





# မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငလျင်ရပ်ဝန်းများ



မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငလျင်ရပ်ဝန်းတွေကို (၄) မျိုး ခွဲခြား နိုင်တယ်။

၁။ အနောက်ပိုင်း

၂။ အလယ်ပိုင်း

၃။ အရှေ့ပိုင်း

၄။ မုတ္တမ ပင်လယ်ပြင်ပိုင်း



# မြန်မာနိုင်ငံတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်များ

## မြန်မာနိုင်ငံတွင် လှုပ်ခဲ့သောငလျင်များ

သမိုင်းတစ်လျှောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ငလျင်ကြီးတွေ အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲက ထင်ရှားတဲ့ ငလျင်တချို့ကို ဇယား (၁) မှာ ကြည့်နိုင်တယ်။

(ဇယား-၁) မြန်မာနိုင်ငံမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်အချို့နဲ့ ထိခိုက်မှုများ


ရက်စွဲ	နေရာ	ပမာဏနှင့် ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းအကျဉ်း
၄၂၉	အင်းဝ	မြို့ရိုးရှိ သူရဲခိုနဲ့ ပြအိုးတွေပြို
၁၄၆၇	အင်းဝ	ဘုရားပုထိုး အုတ်ကျောင်းတွေ ပျက်စီး
၂၄-၇-၁၄၈၅	စစ်ကိုင်း	ထင်ရှားတဲ့ စေတီ(၃)ဆူပြို
၁၅၀၁	အင်းဝ	စေတီတွေ အဆောက်အအုံတွေ ပြို
၁၃-၉-၁၅၆၄	ပဲခူး	ရွှေမော်စော မဟာစေတီ အပါအဝင် စေတီဘုရားတွေပြို
၁၅၆၇	ပဲခူး	ကျိုက္ကော်စေတီပြို
၁၅၈၂	ပဲခူး	မဟာစေတီ ထီးတော်ပြုတ်ကျ
၉-၂-၁၅၈၈	ပဲခူး	စေတီတွေ အဆောက်အအုံတွေ ပြို
၃၀-၃-၁၅၉၁	ပဲခူး	ရွှေသာလျောင်းဘုရားကြီး ပျက်စီး
၂၃-၆-၁၆၂၀	အင်းဝ	မြေကြီးအက်ကွဲ၊ မြစ်ထဲက ငါးတွေသေ
၈-၈-၁၇၁၄	အင်းဝ	စေတီတွေ အဆောက်အအုံတွေ ပြို၊ တာရီးကျိုးပြီး မြို့ထဲရေလျှံ
၄-၆-၁၇၅၇	ပဲခူး	ရွှေမော်စောစေတီပျက်စီး
၂-၄-၁၇၆၂	စစ်တွေ	ပမာဏ ၈.၅၊ ဘင်္ဂလား၊ ရခိုင်၊ ကာလကတ္တားထိ ထိခိုက် ပျက်စီး
၂၇-၁၂-၁၇၆၈	ပဲခူး	ရွှေတိဂုံစေတီအထက်ပစ္စယံထိပြို၊ ပုညရတနာစေတီပြို
၂၃-၃-၁၈၃၉	အင်းဝ	စေတီချိုမြို့ရိုးတွေပြို၊ မြေကြီးအက်ကွဲ၊ မြစ်ရေဆန်၊ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်း ပြုတ်ကျ၊ လူ သုံး-လေးရာ သေ
၃-၁-၁၈၄၈	ကျောက်ဖြူ	အဆောက်အအုံတွေပျက်စီး

ရက်စွဲ	နေရာ	ပမာဏနှင့် ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းအကျဉ်း
၂၄-၈-၁၈၅၈	ပြည်	ပြည်၊ ဟင်္သာတ၊ သရက်မြို့တို့မှာ အိမ်နဲ့ စေတီတွေပြို၊ အင်းဝ၊ စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူနဲ့ ရန်ကုန်ထိ ထိခိုက်ပျက်စီး
၈-၁၀-၁၈၈၈	ပဲခူး	မဟာစေတီပြို
၂၅-၅-၁၉၁၂	ပြင်ဦးလွင်	ပမာဏ ၈။ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင် မြို့တွေ ထိခိုက်၊ ရထားလမ်းတွေ ကွေးကောက်
၅-၇-၁၉၁၇	ပဲခူး	ရွှေမော်စောစေတီပြို
၁၇-၁၂-၁၉၂၇	ရန်ကုန်	ရန်ကုန်မှာ အဆောက်အအုံတွေ ထိခိုက်
၈-၈-၁၉၂၉	ဆွာ၊ တောင်ငူ	ပမာဏ ၇.၂ ၊ ရထားလမ်းတွေ ကွေးကောက်၊ တံတားတွေ ပြို၊ ရထားတွေတွေ တိမ်းမှောက်
၅-၅-၁၉၃၀	ခရမ်း	ပမာဏ ၇.၃ ၊ ပဲခူးမှာ လူ(၅၀၀) ရန်ကုန်မှာ လူ(၅၀) လောက်သေ
၃-၁၂-၁၉၃၀	ဖြိုး	ပမာဏ ၇.၃။ ရထားလမ်းတွေ ကွေးကောက်၊ လူ(၃၀) လောက်သေ
၂၇-၁-၁၉၃၁	မြစ်ကြီးနား	ပမာဏ ၇.၆။ မြေကြီးအက်ကွဲ၊ အပျက်အစီးရှိ
၁၂-၉-၁၉၄၆	တကောင်း	ပမာဏ ၇.၅
၁၆-၇-၁၉၅၆	စစ်ကိုင်း	ပမာဏ ၇.၀။ စေတီတွေပြို၊ လူ (၄၀-၅၀) လောက်သေ
၈-၇-၁၉၇၅	ပုဂံ	ပမာဏ ၆.၈။ စေတီတွေ အများကြီးပြို၊ လူတစ်ယောက်သေ
၅-၁-၁၉၉၁	တကောင်း	ပမာဏ ၆.၈။ စေတီတွေပြို၊ မြေပြင်အက်ကြောင်းကြီးများဖြစ်
၂၂-၉-၂၀၁၃	တောင်တွင်းကြီး	ပမာဏ ၆.၈။ အိမ်တွေ စေတီတွေ ပြို၊ လူ(၇)ယောက်သေ
၁၂-၃-၂၀၁၁	တာလေး	ပမာဏ ၆.၈။ အိမ်နဲ့ စေတီတွေ ပြို၊ လူ (၇၁) ယောက်သေ
၁၁-၁၁-၂၀၁၂	သပိတ်ကျင်း	ပမာဏ ၆.၈။ သပိတ်ကျင်း စဉ့်ကူး ရွှေဘိုတို့မှာ အိမ်နဲ့ စေတီတွေပြို၊ လူ(၂၆) ယောက်သေ
၂၄-၈-၂၀၁၆	ချောက်	ပမာဏ ၆.၈။ ပုဂံက ဂူ ဘုရား စေတီ ပုထိုးတွေ အများကြီးပြို၊ အဆောက်အအုံ ပြိုလဲမှု မရှိပါ



# တာလေလျှင် (၂၀၁၁)


- လျှင်ပမာဏ- ၆.၈
- အနက်တိမ်လျှင် (၈ ကီလိုမီတာ)
- နမ်မ ပြတ်ရွေ့၊ အရှေ့အနောက်တန်းလျက်ရှိ
- နောက်ဆက်တွဲလျှင် များစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့
- အဆောက်အအုံ များစွာ ပျက်စီးခဲ့





# သပိတ်ကျင်းငလျင် (၂၀၁၂)


- ငလျင်ပမာဏ- ၆.၈
- အနက်တိမ်ငလျင် (၁၃.၇ ကီလိုမီတာ)
- စစ်ကိုင်း ပြတ်ရွှေ၊ တောင်မြောက် တန်းလျက်ရှိ
- နောက်ဆက်တွဲငလျင် များစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့
- အဆောက်အအုံ များစွာ ပျက်စီးခဲ့





# ချောက် (ပုဂံ) ငလျင် (၂၀၁၆)

- ငလျင်ပမာဏ- ၆.၈
- ဇောက်နက်ငလျင် (၈၄ ကီလိုမီတာ)
- ဂဘော်ပြတ်ရွှေ၊ အာရှတိုက်အောက်သို့ အနွယ်တိုက် စိုက်ဝင်လျက်ရှိ
- နောက်ဆက်တွဲငလျင် အနည်းငယ်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့
- ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုးများ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခဲ့
- လူနေအဆောက်အအုံ အနည်းငယ်သာ ပျက်စီးခဲ့





# ငလျင်က လူကို မထိခိုက်စေပါ။ ငလျင်အား ခံနိုင်ရည် မပြည့်မီတဲ့ အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခြင်းကသာ လူတွေကို ထိခိုက်စေတာပါ။

- 2023 ခုနှစ် ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ငလျင်ပမာဏ (magnitude) 7.0 နဲ့အထက် ငလျင် လှုပ်ခတ်မှု ပေါင်း ၁၉ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါတယ် ။
- လူပေါင်း ၆၄,၁၀၀ ကျော်ဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မှာ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ပါတယ် ။



၂၀၁၁ တာလေငလျင်






၂၀၁၂ သပိတ်ကျင်းငလျင်





# ငလျင်အားနှင့် ခံနိုင်ရည်




# မြေဆွဲအား

- မြေဆွဲအားဟာ အလေးချိန်နဲ့ ကမ္ဘာ့ မြေဆွဲအရှိန် တို့ရဲ့ မြှောက်လှန် ဖြစ်ပါတယ်။
- ဒေါင်လိုက် အောက်ဖက်ကို သက်ရောက်ပါတယ်။

$$W = mg$$

$$W = \text{အလေးချိန်} \times \text{မြေဆွဲအရှိန်}$$

$$W = 56\text{kg} \times 9.8 \text{ N/kg} = 560\text{N}$$



My WEIGHT on Earth is around 560N



My WEIGHT on the moon is around 90N






My MASS is always 56kg!!

# ငလျင်အား

- ငလျင်ကြောင့် မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အင်နားရှား ကတဆင့် ငလျင်အရှိန် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
- ငလျင်အားဟာ အလေးချိန်နဲ့ ငလျင်အရှိန် တို့ရဲ့ မြောက်လဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
- ငလျင်လှိုင်းရဲ့ လားရာအတိုင်း အလျားလိုက် သက်ရောက်ပါတယ်



$F = ma$

$F = \text{အလေးချိန်} \times \text{ငလျင်အရှိန်}$



# မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ဇုန်ပြမြေပုံ (၂၀၂၀)


- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငလျင်ဇုန်ပြ မြေပုံမှာ နေရာဒေသ အလိုက် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်တဲ့ ငလျင်အရှိန် တွေကို ဖော်ပြထား ပါတယ်။
- ငလျင် အရှိန်ကတစ်ဆင့် ငလျင်အားကို တွက်ထုတ် ကြပါတယ်။





# မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

- ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း အရ ဖွံ့ဖြိုးမှု အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းမှာတောင် သစ်သား နဲ့ ဝါး အဆောက်အအုံ တွေဟာ ၅၄% ကျော် ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
- ယခင်က လူနေအိမ်တွေကို သစ်၊ ဝါး စတဲ့ ပေါ့ပါးပြီး ယိမ်းနွဲ့လွယ်တဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။
- ၁၉ ရာစုကုန် လောက်က စလို့ တင်းမာပြီး လေးလံတဲ့ အုတ်၊ အုတ်ညှပ်၊ သံကူကွန်ကရစ် တို့ကို စတင် အသုံးပြု ပြောင်းလဲ တည်ဆောက် လာခဲ့ကြတယ်။
- ငလျင်အားဟာ အဆောက်အအုံတွေရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ နွဲ့ပျောင်းမှု တို့ပေါ်မှာ မူတည်နေတဲ့ အတွက် လေးလံတဲ့ အဆောက်အအုံ၊ ယိမ်းနွဲ့မှု နည်းတဲ့ အဆောက်အအုံ တွေမှာ ငလျင်အားဟာ ပိုများပါတယ်။



# ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်ရည် အခြေခံ အယူအဆ

ဘေးအန္တရာယ် အသေးစား (ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ)..

- အပျက်အစီးမရှိ၊ ပြန်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်

ဘေးအန္တရာယ် အကြီးစား (ရှားပါး အဖြစ်အပျက်)..

- အသေအပျောက်မရှိ၊ ပြိုမကျ



လျင်အဆင့်	ရည်မှန်းချက်	အဆောက်အအုံ အသစ်	အဆောက်အအုံ အဟောင်း
အဆင့် ၁ လျင်	အပျက်အစီးမရှိ ပုံမှန်ပြန်လုပ်နိုင်	နှစ် ၅၀ တွင် ၁၀% Basic Safety Earthquake 1 (BSE-1N)	နှစ် ၅၀ တွင် ၂၀% Basic Safety Earthquake 1 (BSE-1E)
အဆင့် ၂ လျင်	အသေအပျောက်မရှိ ပြိုမကျ	နှစ် ၅၀ တွင် ၂% Basic Safety Earthquake 2 (BSE-2N)	နှစ် ၅၀ တွင် ၅% Basic Safety Earthquake 2 (BSE-2E)

# ငလျင်အဆင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်

MNBC2020 အရ ရန်ကုန်တိုင်း အတွက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

- $S_5 = 0.7$ , for 0.2 seconds acceleration
- $S_1 = 0.2$ , for 1 seconds acceleration

Basic Safety Earthquake (BSE) for Yangon





# လျှင်ခံနိုင်ရည် သတ်မှတ်ချက်



လျှင်	ဖြစ်နိုင်ခြေ	ဖြစ်နိုင်ခြေ	တကျော့ ပြန်ချိန်	အဆောက်အအုံ စွမ်းဆောင်ရည်			
				အပြည့်အဝ အလုပ်လုပ်	ပုံမှန် ပြန်လုပ်	မသေ မပျောက်	မပြိုကျ
ခဏခဏ		နှစ်၅၀ တွင် ၅၀ %	၇၂				
တခါတလေ	BSE-1E အဟောင်း	နှစ်၅၀ တွင် ၂၀ %	၂၂၅				
ရှားပါး	BSE-1N အသစ် ၁	နှစ်၅၀ တွင် ၁၀ %	၄၇၅				
အလွန်ရှား	BSE-2E အဟောင်း	နှစ်၅၀ တွင် ၅ %	၉၇၅				
အင်မတန်ရှား	BSE-2N အသစ် ၂	နှစ်၅၀ တွင် ၂ %	၂၄၇၅				

- ပုံမှန် အဆောက်အအုံ
- အရေးကြီး အဆောက်အအုံ
- မရှိမဖြစ် အဆောက်အအုံ



# ရန်ကုန်၏ ငလျင်ခံနိုင်ရည် ရည်မှန်းချက်

## ရန်ကုန်

- BSE-2N, MCE: 0.7g
- BSE-1N, DBE:  $0.7 * 2/3 = 0.47g$

## သာမန် အဆောက်အအုံများ

- Intensity VI: ပုံမှန်ပြန်လုပ် (IO)
- Intensity VII: မသေမပျောက် (LS)
- Intensity VIII: မပြိုကျ (CP)

## အရေးကြီး အဆောက်အအုံများ

- Intensity VII: ပုံမှန်ပြန်လုပ် (IO)
- Intensity VIII: မသေမပျောက် (LS)
- Intensity IX: မပြိုကျ (CP)

## မရှိမဖြစ် အဆောက်အအုံများ




- Intensity VII: အပြည့်အဝလုပ် (FO)
- Intensity VIII: ပုံမှန်ပြန်လုပ် (IO)
- Intensity IX: မသေမပျောက် (CP)

ငလျင်	ဖြစ်နိုင်ခြေ	ဖြစ်နိုင်ခြေ	တကျော့ ပြန်ချိန်	အဆောက်အအုံ စွမ်းဆောင်ရည်			
				အပြည့်အဝ အလုပ်လုပ်	ပုံမှန် ပြန်လုပ်	မသေ မပျောက်	မပြိုကျ
ခဏခဏ		နှစ်၅၀ တွင် ၅၀ %	၇၂				
တခါတလေ	BSE-1E အဟောင်း	နှစ်၅၀ တွင် ၂၀ %	၂၂၅				
ရှားပါး	BSE-1N အသစ် ၁	နှစ်၅၀ တွင် ၁၀ %	၄၇၅				
အလွန်ရှား	BSE-2E အဟောင်း	နှစ်၅၀ တွင် ၅ %	၉၇၅				
အင်မတန်ရှား	BSE-2N အသစ် ၂	နှစ်၅၀ တွင် ၂ %	၂၄၇၅				

- ပုံမှန် အဆောက်အအုံ
- အရေးကြီး အဆောက်အအုံ
- မရှိမဖြစ် အဆောက်အအုံ

PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Moderate/Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC. (%g)	<0.1	0.1-1.1	1.1-3.4	3.4-8.1	8.1-16	16-31	31-60	60-116	>116
PEAK VEL. (cm/s)	<0.1	0.1-1.1	1.1-3.4	3.4-8.1	8.1-16	16-31	31-60	60-116	>116
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

# အဆောက်အအုံ အဟောင်း၏ ငလျင်ခံနိုင်ရည်



# အဆောက်အအုံတွေရဲ့ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မလဲ ။

- အဆောက်အအုံတွေရဲ့ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့် (၃) ဆင့်ရှိပါတယ် ။
- **Rapid Visual Screening**
  - အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း။
- **Non-Structural Safety Assessment**
  - အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများအား (ဥပမာ - ရေပိုက်လိုင်းများ၊ မီးလိုင်းများ၊ ပရိဘောဂများ အစရှိသည်) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း။
- **Detailed Structural Safety Assessment and Retrofit Design**
  - အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများအား အသေးစိတ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သော ငလျင်အားဖြည့် မွမ်းမံမှုများကို အကြံပြုခြင်း။



# အဆောက်အအုံရှိ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း (Rapid Visual Screening, RVS)

- အဆောက်အအုံအလိုက်၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း အလိုက် ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
- အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းသည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ် ။
- အဆောက်အအုံ အလိုက် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို ယေဘုယျသဘော တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
- အဆောက်အအုံ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို
  - အဆောက်အအုံ တည်ရှိရာ နေရာရဲ့ ငလျင်အန္တရာယ်
  - အဆောက်အအုံ အမျိုးအစား
  - မြေအပျော့အမာ
  - အဆောက်အအုံ အလျားလိုက် ပုံမမှန်မှု အခြေအနေ
  - အဆောက်အအုံ ဒေါင်လိုက် ပုံမမှန်မှု အခြေအနေစတဲ့ အချက်များ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တွက်ချက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။



## Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook


Third Edition

FEMA P-154 / January 2015





# အဆောက်အအုံ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင်တုန်ပြန်စွမ်းရည်အား စစ်ဆေးခြင်း (Non-Structural Safety Assessment)

- အဆောက်အအုံကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများရဲ့ ကြံ့ခိုင်ရည်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေ၊ တုန်ပြန်နိုင်စွမ်း စတာတွေကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
  - အဆောက်အအုံကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို စစ်ဆေးရာမှာ
    - Architectural ဆိုင်ရာ အလှအပများ (ဥပမာ - Glass Panel, Gable Walls, Façade, etc)
    - Plumbing and utility services (ဥပမာ - ရေပိုက်လိုင်းများ၊ အရေးပေါ် မီးသတ် ပိုက်လိုင်းများ၊ စသည်)
    - Electrical Components (ဥပမာ - မီးလိုင်းများသွယ်တန်းမှု အခြေအနေ၊ ပေါက်ကွဲ စေနိုင်သော ပစ္စည်းများ ထားရှိမှု အခြေအနေ၊ စသည်)
    - Furnitures and Households components (ဥပမာ - စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံ၊ ဘီဒါ၊ စာအုပ်စင်များ၊ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ၊ စသည်)
- တို့ပါဝင် ပါတယ်။








# အဆောက်အအုံရှိဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ အား အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သော လျှင်အားဖြည့် မွမ်းမံမှုများကို အကြံပြုခြင်း (Detailed Structural Safety Assessment and Retrofit Design)



- အဆောက်အအုံရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်နဲ့ ဝန်အားတွေကို အသေးစိတ် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- ဒီနည်းလမ်းမှာ အပိုင်း (၂) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။
  - ကနဦး တွက်ချက်ခြင်း (Simplified Assessment)။ ASCE 41-17 ၏ Tier (1) Assessment ကို သုံးပြီး လျှင်ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
  - အသေးစိတ် တွက်ချက်ခြင်း (Comprehensive Assessment)။ အသေးစိတ် Analytical 3D Model Analysis ပြုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ လျှင်အရှိန်မှာ အဆောက်အအုံရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို စစ်ဆေး အကဲဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် တွက်ချက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားနည်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အားဖြည့်မွမ်းမံဖို့လည်း တစ်ခါတည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

အဆောက်အအုံကြိုခိုင်းမှုနှင့်  
မသက်ဆိုင်သည့်  
အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင်  
တုန်ပြန်စွမ်းရည်





# မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီမှ ပြုစုထားသော စာအုပ်စာတမ်းများ

## Guidelines

- Field guide: post disaster rapid building damage assessment
- Guidelines for seismic evaluation and retrofitting of existing buildings in myanmar
- Guidelines-on-retrofitting-of-rural-house-in-myanmar-English
- ငလျင်များနှင့်နေထိုင်ခြင်း
- Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards (english version)
- Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards (myanmar version)
- Guidelines for hospital safety index
- Guidelines for public building safety index



## Earthquake Engineering Related Reports

- Detailed vulnerability assessment of selected existing buildings in yangon
- Seismic hazard assessment of school buildings
- Earthquake risks assessment of existing buildings in botahtaung pabaedan, tarmwe, pazundaung, lanmadaw and hlaing thar yar township
- Enhancement of urban disaster resiliencethrough activities of local participatory platform, GGS
- Seismic-risk-assessment-for-Taungoo
- Seismic-risk-assessment-for-Bago
- Seismic-risk-assessment-for-Pyay
- Seismic-risk-assessment-for-Sagaing
- မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ထိခိုက် ယိုယွင်းခဲ့သော ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများကို မျက်မြင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

## Earthquake Geology Related Report

- Seismic Hazard Profile of Myanmar
- Seismicity Profile of Myanmar
- Deterministic Seismic Zone Map of Myanmar
- Probabilistic seismic map of Myanmar
- Search For Paleoseismological Evidences of Subduction-Zone Earthquakes Along Northwestern (Rakhine) Coast of Myanmar
- Active Tectonics and Earthquake Potential of the Myanmar Region
- A comprehensive assessment of ground motions from two 2016 intra-slab earthquakes in Myanmar
- Upper-Plate Splay fault earthquakes along the Arakan subduction belt recorded by uplifted coral microatolls on northern Ramree Island, Western Myanmar

# မိုငြမ်းစာအုပ်များ



# Case Study (1)


RVS Assessment of existing buildings in Yangon






# အကဲဖြတ်ချက်(၁)။ အဆောက်အအုံရှိ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း

- အဆောက်အအုံရှိ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင်စစ်ဆေး ခြင်း နည်းလမ်းသည် အချိန်တိုအတွင်း ကုန်ကျစားရိတ် သက်သာစွာ ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ။
- ၂၀၁၆ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆောက်အအုံ ၁၂၈၇ လုံးအား RVS နည်းလမ်းဖြင့် လေ့လာခဲ့သည်။
- တွေ့ရှိချက်များ အရ အုတ်ညှပ် ညံ့ နှင့် အုတ်အဆောက်အအုံ များ၏ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်စွမ်းရည် သည် လျော့နည်း နေကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။



RVS လေ့လာမှု ရလဒ်၊ တာမွေ မြို့နယ်



- အုတ်ညှပ် ညံ့
- အုတ်ညှပ်ကောင်း
- RC ငလျင်ဒဏ်ခံ
- RC Shear Wall
- RC အုတ်ညှပ်
- Steel အုတ်ညှပ်
- အုတ်
- သစ်သား ၁ ထပ်
- သစ်သား (၂) ထပ်



RVS လေ့လာမှု ရလဒ်၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်

# Case Study (2)



Structural Evaluation of

five story colonial masonry building with a basement



# အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ

- မြေအောက်ထပ် ၁ထပ် + ၅ ထပ် ကိုလိုနီ ခေတ် ရုံးအဆောက်အအုံ ဖြစ်ပါသည်။
- သံမဏိတိုင် နှင့် ယက်မများ ထည့်သွင်း တည်ဆောက် ထားသော အုတ်ခံ အဆောက်အအုံ ဖြစ်ပါသည်။
- အဆောက်အအုံ ပုံစံသည် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ ဖြစ်ပြီး ထောင့်မှန်စတုဂံ အဆောက်အအုံ (၄) လုံးကို ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- အဆောက်အအုံတွင် အလျား နှင့် ဒေါင်လိုက် ပုံမမှန်မှုများ မရှိနေပါ ။
- ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံ ဖြစ်သောကြောင့် အဆောက်အအုံရှိဖွဲ့စည်းပုံသည် ကောင်းမွန်ပါသည်။






# အကဲဖြတ်ချက်(၁)။

## အဆောက်အအုံရှိ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ကို မျက်မြင် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း

- အဆောက်အအုံသည် သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ် ၁၀၀ နီးပါးရှိကာ စတင်တည်ဆောက်စဉ်က ငလျင်အတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည့် အဆောက်အအုံ ဥပဒေများ မရှိသေးပါ။
- အဆောက်အအုံသည် တွက်ချက်မှုအရ ၀.၈ သာရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် FEMA154 နှင့် MNBC2020 မှ သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး ရမှတ် ၂.၀ ၏ အောက်တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards** LEVEL 1  
HIGH Seismicity  
(Adopted from FEMA P-154 Data Collection Form)

**PHOTOGRAPH**




Address: \_\_\_\_\_ City: \_\_\_\_\_  
 Other ID: \_\_\_\_\_ Use: \_\_\_\_\_  
 Building Name: \_\_\_\_\_  
 Latitude: 16.37196 S: 0.3  
 Longitude: 95.361409 S: 0.2  
 Screener: NNA, YAS, ANNA Date/Time: 26.9.2022  
 #Stories - Above Ground: #7... Below Ground: #1... Year Built: 1917... Est  
 Total Floor Area (sqft): 52344 Code Year: 2002

None  Yes, Years Built:  
**Occupancy:**  Assembly  Commercial  Emergency Services  Historic  
 Industrial  Office  Schools  Government  
 Utility  Warehouse  Residential, #Units:  Shelter  
**Soil Type:**  A: Hard Rock  C: Soft Rock  E: Soft Soil  
 B: Normal Rock  D: Hard Soil / DNK  F: Poor Soil  
**Geohazards:** Liquefaction:  Yes,  No,  DNK  
 Landslide:  Yes,  No,  DNK  
 Surface Rupture:  Yes,  No,  DNK  
**Adjacency:**  Pounding  Falling Hazards from Taller Adjacent Building  
**Irregularities:**  Severe Vertical Irregularity  Plan Irregularity  
 Moderate Vertical Irregularity  
**Exterior Falling Hazards:**  Unbraced Chimneys  Heavy Cladding or Heavy Veneer  
 Parapets  Appendages  
 Other: \_\_\_\_\_

**COMMENTS**  
 Building is an over an over a hundred year old five story colonial masonry building with a basement - spiral stairs are inadequate and should be replaced - Building should clean and need proper maintenance.

**SKETCH**



MPI Building CP-167  
 - CP limit by FEMA-154P  
 - CP limit by MNBC 2020  
 - Moderate earthquake potential  
 - High earthquake potential  
 Building Block Composition  
 Collapse Probability 16%  
 Additional sketches or comments on separate page

BUILDING TYPE	BASIC SCORE, MODIFIERS, AND FINAL LEVEL 1 SCORE, S <sub>L1</sub>																			
	DNK	W1	W1A	W2	S1	S2	S3	S4	S5	C1	C2	C3	PC1	PC2	RM1	RM2	URM	MH	BN1	BN2
Basic Score	3.6	3.2	2.9	2.1	2.0	2.6	2.0	1.7	1.5	2.0	1.2	1.6	1.4	1.7	1.7	1.7	1.0	1.5	1.0	1.4
Severe Vertical Irregularity, V <sub>L1</sub>	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.8	-0.9	-1.0	-0.7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	NA	-0.7	-0.8
Moderate Vertical Irregularity, V <sub>L1</sub>	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	NA	-0.4	-0.5	-0.5
Plan Irregularity, P <sub>L1</sub>	-1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-0.8	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.4	NA	-0.4	-0.5
Pre-Code	-1.1	-1.0	-0.9	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	-0.2	-0.4	-0.7	-0.1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	-0.1	NA	NA
Post-Benchmark	1.6	1.9	2.2	1.4	1.4	1.1	1.9	NA	1.9	2.1	NA	2.0	2.4	2.1	2.1	NA	NA	1.2	NA	NA
Soil Type A or B	0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.1	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9
Soil Type E (1-3 stories)	0.2	0.2	0.1	-0.2	-0.4	0.2	-0.1	-0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.2	-0.6
Soil Type E (>3 stories)	-0.3	-0.6	-0.9	-0.6	-0.6	NA	-0.6	-0.4	-0.5	-0.7	-0.3	NA	-0.4	-0.5	-0.6	-0.2	NA	NA	NA	NA
Minimum Score, S <sub>MIN</sub>	1.1	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>L1</sub> ≥ S<sub>MIN</sub> S<sub>L1</sub> = 1.0 - 0.2 = 0.8 > 0.6 (0.2)

**EXTENT OF REVIEW**

Exterior:  Partial  All Sides  Aerial  
 Interior:  None  Visible  Entered  
 Drawing Review:  Yes  No  
 Soil Type Source: Soil Report, MPI  
 Geohazards Source: \_\_\_\_\_  
 Contact Person: \_\_\_\_\_

LEVEL 2 SCREENING PERFORMED?  
 Yes, Final Level 2 Score, S<sub>L2</sub>:  No  
 Nonstructural Hazards?  Yes  No

**OTHER HAZARDS**

Are There Hazards That Trigger A Detailed Structural Evaluation?  
 Pounding potential (Unless S<sub>L1</sub> > Cut-off, if known)  
 Falling hazards from taller adjacent building  
 Geologic hazards or Soil Type F  
 Significant damage/deterioration to the structural system

**ACTION REQUIRED**

Detailed Structural Evaluation Required? *Yes, required.*  
 Yes, unknown building type or other building  
 Yes, score less than cut-off  
 Yes, other hazards present  No  
 Detailed Nonstructural Evaluation Recommended?  
 Yes, nonstructural hazard identified, should be evaluated  
 No, nonstructural hazards exist that may require mitigation, but a detailed evaluation is not necessary  
 No, no nonstructural hazards identified  DNK

Where information cannot be verified, screener shall note the following: EST = Estimated or unreliable data (OR) DNK = Do Not Know

# အကဲဖြတ်ချက် (၂)။ အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ အား စစ်ဆေးခြင်း


- • အဆောက်အအုံ အား စစ်ဆေးရာတွင် အဆောက်အအုံ အတွင်းသို့ ရေစိမ့်ဝင်မှု များပြားနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- • အဆောက်အအုံ သည် ပုံမှန် အထွေထွေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခဲ့ခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းနှင့် Utility services လိုင်းများ အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခဲ့ခြင်းများကြောင့် အဆောက်အအုံ အတွင်းသို့ ရေယိုစိမ့်မှုများ ပိုမို ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- • ထို့အပြင် ယခုကဲ့သို့ ရုံးအဆောက်အအုံတွင် မီးဘေးအန္တရာယ် အကာအကွယ် အစီအမံများ အလွန်အားနည်း သည်ကို လည်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများမှ တစ်ဆင့် တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။





# အကဲဖြတ်ချက် (၃)။ အဆောက်အအုံ၏ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများအား အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သော ငလျင်အားဖြည့် မွမ်းမံမှုများကို အကြံပြုခြင်း

- အကဲဖြတ်ချက် (၃) ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆောက်အအုံ၏ As-built drawings သည် အလွန်အရေးပါသည်။
- ယခု အဆောက်အအုံတွင် As-built drawings များမရရှိသောကြောင့် Measured drawings များ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။



GPR Scanning to Brick Pier





Measured Drawings



# ကနဦး တွက်ချက်မှု (Simplified Assessment)



- Measured drawings များရရှိပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ပထမ အပိုင်းဖြစ်သော ကနဦး တွက်ချက်မှု (Simplified Assessment) ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- Measured Drawings မှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ကြည့်ရာတွင် မြေညီထပ်နှင့် ပထမထပ်ရှိ အုတ်နံရံများတွင် လျော့ဖြတ်အား ခံနိုင်ရည် (Shear Capacity) လိုအပ်ချက်များရှိသည် ဆိုသည့် အချက်အလက်မှအပ ကျန် အချက်အလက်များသည် ပြည့်စုံမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



LEVEL	Stability Check	Capacity of Steel Components	In-Plane Shear Stress Check	Out of Plane Check	Rocking Strength of URM Walls
ROOF	✓	✓	✓	✓	✓
3FL	✓	✓	✓	✓	✓
2FL	✓	✓	✓	✓	✓
1FL	✓	✓	✗	✓	✓
GFL	✓	✓	✗	✓	✓
BASEMENT	✓	✓	✓	✓	✓

# အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု (Comprehensive Assessment)

- အသေးစိတ် တွက်ချက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် အုတ် နှင့် ကြမ်းခင်း များအတွက် Semi Destructive နည်းဖြင့် Sample ထုတ်ယူကာ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး သံထည်များအတွက် Dorman & Long Co. Handbook 1924 မူရင်း ကို မှီငြမ်းခဲ့ ပါသည်။
- ရရှိသော အချက်အလက်များ နှင့် Measured Drawing များကို အခြေခံ၍ 3D analytical model တည်ဆောက်ကာ အသေးစိတ် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
- အဆောက်အအုံရှိဝန်ထမ်း အစိတ်အပိုင်းများသည် တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အအုံများ အတွက် အဆင့် (၂) ငလျင် (BSE2E) ကို ခံနိုင်ရည် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အဆောက်အအုံ၏ Stability Checking ရလဒ်များသည်လည်း Code မှ သတ်မှတ်ထားသော ဘောင်အတွင်းတွင် ရှိပါသည်။
- Out of plane နှင့် Rocking shear limit သည်လည်း ASCE 41-17 သတ်မှတ်ဘောင်အတွင်းတွင် ရှိပါသည်။
- ဒုတိယ နှင့် တတိယထပ် ရှိ In-Plane Shear သည် ASCE 41-17 သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေသဖြင့် ငလျင်အားဖြည့် မွမ်းမံရန် လိုအပ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။



# Case Study (3)



Structural Evaluation of four story reinforced  
concrete building





# အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ

- မြေညီထပ် ၁ထပ် + ၄ ထပ် ရုံးအဆောက်အအုံ
- သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပါသည်။
- အဆောက်အအုံ ပုံစံသည် သင်္ဘောဦး ပုံစံ ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက် ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ရှိနေပါသည်။



# အကဲဖြတ်ချက် (၁)။ အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အား မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း

- အဆောက်အအုံသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
- စတင် တည်ဆောက်စဉ်က ငလျင်အတွက် တွက်ချက်ရာတွင် UBC97 Code ကို အခြေခံကာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Structural Report မှ တဆင့် သိရပါ သည်။
- မျက်မြင် စစ်ဆေးချက်အရ Re-entrant Corner Irregularity ရှိသော်လည်း အဆောက်အအုံသည် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရန် တွက်ချက်ထားသော ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ ဖြစ်သဖြင့် ရလဒ် ၃.၄ ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် FEMA154 နှင့် MNBC2020 မှ သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး ရမှတ် ၂.၀ အထက်တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

B01 Federation of Myanmar Engineering Societies Building

Collapse Probability 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

**Structural Description of the building**

1. အဆောက်အအုံအမျိုးအစား - ၄ ထပ် ရုံးအဆောက်အအုံ
2. နေထိုင်မှုအမျိုးအစား - ရုံးအဆောက်အအုံ
3. ကြမ်းခင်းယက်မများနှင့် တိုင်များမှာ သံကွန်ကရစ် အမျိုးအစား (Reinforced Concrete Member)
4. ကြမ်းခင်းအမျိုးအစား - ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း

**Observation Photos**

အဆောက်အအုံသည် သင်္ဘောပုံစံ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။

အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ကို Y-Direction တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

အဆောက်အအုံတွင် Emergency Stair ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

Emergency Stair တလျှောက်တွင် အသုံးမပြုတော့သော ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။

General	Hazard
Risk Category   2	Pounding   0
Year Built   2004 (Ref. Archi Drawing)	Geo-Hazards   NO
number of story   4	Appearance   Good
Basement   1	
Building Type   Concrete Moment Frame/ Brick Infill	
Frame Type   Reinforced Concrete	
Falling Hazards   No	
Plan Irregularity   Re-entrant Corner	
Vertical Irregularity   No	
RVS Score   3.4	
Further Evaluation   Yes	


**Observation**

1. အဆောက်အအုံ ပုံစံမှာ Ship ပုံစံ တည်ဆောက်ထားပါသည်။
2. အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ကို Y-Direction တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
3. အဆောက်အအုံတွင် Emergency Stair ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
4. Emergency Stair တလျှောက်တွင် အသုံးမပြုတော့သော ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။



# အကဲဖြတ်ချက် (၂)။ အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ အား စစ်ဆေးခြင်း


- အဆောက်အအုံတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အသုံးပြုရမည့် အဓိက ထွက်ပေါက် တပေါက်တည်းသာ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အဆောက်အအုံရှိ အရေးပေါ်လှေကားသို့ သွားရာ လမ်း တလျှောက်တွင် စားပွဲများ၊ ဗီရိုများ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ထားရှိသည် ကို လည်းကောင်း၊ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် တံခါးများကို သော့ခတ်ထားသည်ကို လည်းကောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- အဆောက်အအုံတွင် မီးသတ်ဆေးဗူးများ တပ်ဆင်ထားသော် လည်း မီးသတ်ပိုက်များ၊ Fire Hose Reel နှင့် Dry Riser များမရှိပါ။






## တတိယထပ်စုဝေးခန်းမ

အခြားသင့်လျော်သည့် အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကို မူရင်းမိသုကာ  
ပညာရှင်၊ Structural Design ပညာရှင် နှင့် MEP  
Design ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကာ  
ပြောင်းလဲခြင်း။




① **Third Floor Existing Layout Plan**  
1/16" = 1'-0"



② **Third Floor Proposed Layout Plan**  
1/16" = 1'-0"

## အရေးပေါ်လှေကားအား စတုတ္ထထပ်အထိ တိုးချဲ့ခြင်း

စတုတ္ထထပ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ  
အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်  
အရေးပေါ်လှေကားကို စတုတ္ထထပ်အထိ  
တိုးချဲ့တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။



## အခန်းအသုံးပြုမှုများအား ပြန်လည် စီစဉ်ခြင်း


စတုတ္ထထပ်ရှိ ပုံမှန်ဝန်ထမ်းအတန်အသင့်ရှိသည့် ရုံးခန်းများအား ဒုတိယထပ်ရှိ အသုံးပြုမှုနည်းပါးသည့် အခန်းများဖြင့် ဖလှယ်နေရာချထားခြင်းဖြင့်

- အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကို အထပ်အလိုက် မျှတစွာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။
- ဓါတ်လှေကားအသုံးပြုမှုလျော့ချနိုင်ခြင်း
- လေအေးပေးစက်အသုံးပြုမှုများ လျော့နည်းလာနိုင်ခြင်း

အစရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။




# Ground Floor



- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ

*Work from home ကာလနောက်ပိုင်းအခန်း အသုံးပြုမှုများကို လေ့လာ၍ ခန့်မှန်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။*


## First Floor



- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ

*Work from home ကာလနောက်ပိုင်းအခန်း အသုံးပြုမှုများကို လေ့လာ၍ ခန့်မှန်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။*

## Second Floor




- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ

*Work from home ကာလနောက်ပိုင်းအခန်း အသုံးပြုမှုများကို လေ့လာ၍ ခန့်မှန်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။*




### Third Floor



- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ

*Work from home ကာလနောက်ပိုင်းအခန်း အသုံးပြုမှုများကို လေ့လာ၍ ခန့်မှန်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။*


## Fourth Floor




- ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အခန်းများ
- အချိန်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည့်အခန်းများ
- အသုံးပြုမှု နည်းပါးသည့်အခန်းများ

*Work from home ကာလနောက်ပိုင်းအခန်း အသုံးပြုမှုများကို လေ့လာ၍ ခန့်မှန်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။*

# အကဲဖြတ်ချက် (၃)။ အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ အား အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သော မွမ်းမံမှုများအတွက် အကြံပြုခြင်း




- အကဲဖြတ်ချက် (၃) ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံ၏ As-built Drawings ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
- ကနဦးတွက်ချက်မှု (Simplified Assessment) အရ အဆောက်အအုံရှိ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည် Code မှ သတ်မှတ်ထားသော ဘောင်အတွင်းတွင် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဆက်လက်၍ အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု (Comprehensive assessment) အတွက် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ ခံနိုင်ရည် နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ကို Design Drawings နှင့် လုပ်ငန်းခွင် တိုင်းတာချက်များကို အခြေခံ၍ 3D model ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မူလ UBC97 နှင့် လည်းကောင်း၊ MNBC2020 နှင့် လည်းကောင်း တွက်ချက် ခဲ့ပါသည်။






# အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု (Comprehensive Assessment)

- တွက်ချက်မှုတွင် MNBC2020 အရ တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အအုံ အတွက် ရရှိသော Base Shear သည် မူလ UBC97 အရ အဆောက်အအုံ အသစ် အတွက် တွက်ချက်ရရှိသော Base Shear ထက် လျော့နည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။




- Storey Shear in UBC 97 is comparatively higher than ASCE 7-05
- In Linear Dynamic, structure suffer not only specified Principal Direction, But also have to resist Minor Direction



Base shear comparison between UBC97 and MNBC2020

- အဆောက်အအုံသည် ကနဦး Design လုပ်စဉ်က UBC97 နှင့် တွက်ချက်ထားသဖြင့် MNBC 2020 code ဖြင့် ထပ်မံစစ်ဆေးသော အခါ Code သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကိုက်ညီသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



- ASCE 41-17 တွင်ဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း Etabs Software ဖြင့် Static Pushover Analysis အသုံးပြုတွက်ချက်သည်။ တွက်ချက်မှု အရ အဆောက်အအုံ သည် BSE2E level ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း MCE Level ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အတွက် Retrofit လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့် Structural Member အား Retrofitting Design တွက်ချက် ရေးဆွဲ ခဲ့ပါသည်။



# Case Study (4)

Structural Evaluation of 22 story twin tower  
reinforced concrete building



# အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ

- အဆောက်အအုံ (၃) လုံးပါဝင်သည်။
  - Tower 1 - အထပ် ၂၀ + မြေအောက်ထပ် ၃ ထပ်
  - Tower 2 - အထပ် ၂၀
  - Block B - Office Podium + မြေအောက်ထပ် ၃ထပ်
- သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
- Tower 1 နှင့် Tower 2 တို့သည် လေးထောင့်စပ်စပ် ဖြစ်ပြီး Block B သည် L-shape ပုံစံ ဖြစ်သည်။
- Tower 1 နှင့် Tower 2 အဆောက်အအုံများတွင် အလျား နှင့် ဒေါင်လိုက် ပုံမမှန်မှုများ မရှိပါ။ ထိုကြောင့် အဆိုပါ အဆောက်အအုံရှိဖွဲ့စည်းပုံသည် ကောင်းသည်။
- Block B အဆောက်အအုံတွင် အလျားလိုက်ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ရှိသည်။





# အကဲဖြတ်ချက် (၁)။ အဆောက်အအုံ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အား မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း

- အဆောက်အအုံများသည် သွားရောက် စစ်ဆေးချိန်တွင် မျက်မြင် အနေအထားအရ အလွန်ကောင်းမွန်သော အခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။
- အဆင့် (၁) တွက်ချက်မှုအရ Tower (1) နှင့် Tower (2) သည် ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်စွမ်း ကောင်းမွန်ကာ ရလဒ် ၄.၁ ရရှိသဖြင့် MNBC နှင့် FEMA မှ သတ်မှတ်သော အနိမ့်ဆုံး ခံနိုင်ရည် ၂.၀ အထက်တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- Block B တွင် အလျားလိုက် ပုံမမှန်မှု (Re-entrant Corner Irregularity) ရှိပါသော်လည်း ငလျင်ဆိုင်ရာ ပါရှိရမည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ စုံစုံလင်လင် ပါရှိသဖြင့် တွက်ချက်မှုအရ ၂.၈ ရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  
FEMA P-154 Data Collection Form

Level 1  
HIGH Seismicity

Address: YKK Golden Hill Towers  
Yangon

Other Identifiers:  
Building Name: Tower 1  
Use: Residential serviced apartments  
Latitude: 16.8098495 Longitude: 96.1680022  
So: 0.2

Screening: Walk Your Asses Date/Time: 1.11.2023

No. Stories: Above Grade: 22 Below Grade: 3 Year Built: 2000  
Total Floor Area (sq. ft.): 28953.34 Code Year: 2003

Occupancy: Assembly Commercial Emer. Services  Historic  Shelter  
Nursical Office School  Government  
Utility Warehouse  Restaurant, # Units

Soil Type: CA CB CC CD CE CF DDK (assume Type D)  
Hard Avg. Dense Soft Soil Soil Soil Soil  
Rock Soil Soil

Geologic Hazards: Liquefaction: Yes/No/DK Landslide: Yes/No/DK Surf. Rupt. Yes/No/DK  
Adjacency:  Ponding  Falling Hazards from Taller Adjacent Building  
Irregularities:  Vertical (systemic)  Plan (type)

Exterior Falling Hazards:  Unsecured Chimneys  Heavy Cladding or Heavy Veneer  
 Parapets  Appendages

COMMENTS:  
- Building is in good condition.  
- No visible structural irregularity observed.  
- Observed minor cracks in BOF  
- Explained detail in str. assessment report

SKETCH

FEMA BUILDING TYPE	Do Not Know	W1	W2	W3	S1	S2	S3	S4	S5	S6	C1	C2	PC1	PC2	R1	R2	UM	M1
Basic Score		3.8	3.2	2.5	2.1	2.8	2.8	2.2	1.7	1.5	2.0	1.2	1.6	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8
Severe Vertical Irregularity, V <sub>r</sub>		-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	NA
Plan Irregularity, P <sub>r</sub>		-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	NA
Pre-Code		-1.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.4	-0.7	-1.1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.1
Post-Benchmark		1.6	1.8	2.2	1.4	1.4	1.1	1.8	NA	1.9	NA	2.0	2.4	2.1	2.1	NA	1.2	
Soil Type A or B		0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	
Soil Type E (1-3 stories)		0.2	0.2	0.1	-0.2	0.4	0.2	-0.1	0.4	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	
Soil Type E (3+ stories)		-0.3	-0.8	-0.9	-0.6	-0.6	-0.4	-0.5	-0.7	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.2	NA
Minimum Score, S <sub>m</sub>		1.1	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>L1</sub>: 4.5

EXTENT OF REVIEW:  
Exterior:  Partial  All Sides  Aerial  
Interior:  None  Visual  Other  
Drawing Review:  Yes  No  
Soil Type Source: Geological Report  
Geologic Hazards Source: Geological Report  
Contact Person: Walk Your Asses

LEVEL 2 SCREENING PERFORMED?  
 Yes, Final Level 2 Score, S<sub>L2</sub>:  
 No  
Nonstructural Hazard:  Yes  No

Where information cannot be verified, screener shall note the following: EST = Estimated or unreliable data. DK = Do Not Know

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  
FEMA P-154 Data Collection Form

Level 1  
HIGH Seismicity

Address: YKK Golden Hill Towers  
Yangon

Other Identifiers:  
Building Name: Tower 2  
Use: Residential serviced apartments  
Latitude: 16.8098495 Longitude: 96.1680022  
So: 0.2

Screening: Walk Your Asses Date/Time: 1.11.2023

No. Stories: Above Grade: 22 Below Grade: 3 Year Built: 2000  
Total Floor Area (sq. ft.): 50192.6 Code Year: 2003

Occupancy: Assembly Commercial Emer. Services  Historic  Shelter  
Nursical Office School  Government  
Utility Warehouse  Restaurant, # Units

Soil Type: CA CB CC CD CE CF DDK (assume Type D)  
Hard Avg. Dense Soft Soil Soil Soil Soil  
Rock Soil Soil

Geologic Hazards: Liquefaction: Yes/No/DK Landslide: Yes/No/DK Surf. Rupt. Yes/No/DK  
Adjacency:  Ponding  Falling Hazards from Taller Adjacent Building  
Irregularities:  Vertical (systemic)  Plan (type)

Exterior Falling Hazards:  Unsecured Chimneys  Heavy Cladding or Heavy Veneer  
 Parapets  Appendages

COMMENTS:  
- Building is in good condition.  
- No visible structural irregularity observed.  
- Observed minor cracks in BOF  
- Explained detail in str. assessment report

SKETCH

FEMA BUILDING TYPE	Do Not Know	W1	W2	W3	S1	S2	S3	S4	S5	S6	C1	C2	PC1	PC2	R1	R2	UM	M1
Basic Score		3.8	3.2	2.8	2.1	2.8	2.8	2.2	1.7	1.5	2.0	1.2	1.6	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8
Severe Vertical Irregularity, V <sub>r</sub>		-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	NA
Plan Irregularity, P <sub>r</sub>		-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	NA
Pre-Code		-1.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.4	-0.7	-1.1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.1
Post-Benchmark		1.6	1.8	2.2	1.4	1.4	1.1	1.8	NA	1.9	NA	2.0	2.4	2.1	2.1	NA	1.2	
Soil Type A or B		0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	
Soil Type E (1-3 stories)		0.2	0.2	0.1	-0.2	0.4	0.2	-0.1	0.4	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	
Soil Type E (3+ stories)		-0.3	-0.8	-0.9	-0.6	-0.6	-0.4	-0.5	-0.7	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.2	NA
Minimum Score, S <sub>m</sub>		1.1	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>L1</sub>: 4.5

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  
FEMA P-154 Data Collection Form

Level 1  
HIGH Seismicity

Address: YKK Golden Hill Towers  
Yangon

Other Identifiers:  
Building Name: Block B  
Use: Residential serviced apartments  
Latitude: 16.8098495 Longitude: 96.1680022  
So: 0.2

Screening: Walk Your Asses Date/Time: 1.11.2023

No. Stories: Above Grade: 3 Below Grade: 3 Year Built: 2000  
Total Floor Area (sq. ft.): 28946.93 Code Year: 2003

Occupancy: Assembly Commercial Emer. Services  Historic  Shelter  
Nursical Office School  Government  
Utility Warehouse  Restaurant, # Units

Soil Type: CA CB CC CD CE CF DDK (assume Type D)  
Hard Avg. Dense Soft Soil Soil Soil Soil  
Rock Soil Soil

Geologic Hazards: Liquefaction: Yes/No/DK Landslide: Yes/No/DK Surf. Rupt. Yes/No/DK  
Adjacency:  Ponding  Falling Hazards from Taller Adjacent Building  
Irregularities:  Vertical (systemic)  Plan (type)

Exterior Falling Hazards:  Unsecured Chimneys  Heavy Cladding or Heavy Veneer  
 Parapets  Appendages

COMMENTS:  
- Building is in good condition.  
- No visible structural irregularity observed.  
- Observed minor cracks in BOF  
- Explained detail in str. assessment report

SKETCH



FEMA BUILDING TYPE	Do Not Know	W1	W2	W3	S1	S2	S3	S4	S5	S6	C1	C2	PC1	PC2	R1	R2	UM	M1
Basic Score		3.8	3.2	2.8	2.1	2.8	2.8	2.2	1.7	1.5	2.0	1.2	1.6	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8
Severe Vertical Irregularity, V <sub>r</sub>		-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-1.0	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	NA
Plan Irregularity, P <sub>r</sub>		-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	NA
Pre-Code		-1.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.4	-0.7	-1.1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.1
Post-Benchmark		1.6	1.8	2.2	1.4	1.4	1.1	1.8	NA	1.9	NA	2.0	2.4	2.1	2.1	NA	1.2	
Soil Type A or B		0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	
Soil Type E (1-3 stories)		0.2	0.2	0.1	-0.2	0.4	0.2	-0.1	0.4	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	
Soil Type E (3+ stories)		-0.3	-0.8	-0.9	-0.6	-0.6	-0.4	-0.5	-0.7	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.2	NA
Minimum Score, S <sub>m</sub>		1.1	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

FINAL LEVEL 1 SCORE, S<sub>L1</sub>: 2.8

# အကဲဖြတ်ချက် (၂)။ အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်းများ အား စစ်ဆေးခြင်း



- တွေ့ရှိချက်များအရ အဆောက်အအုံများ၏ ဝန်ထမ်းသော အစိတ်အပိုင်း များ၏ ကြံ့ခိုင်မှု သည် ဖော်ပြပါအချက်များအပ Code မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော သတ်မှတ်ချက် အတွင်းတွင်ရှိပါသည်။
- ဆီများအား မီးစက်အခန်းတွင်း မီးစက်များနှင့် နီးကပ်စွာ သိုလှောင် သိုလှောင်ခြင်း
- အရေးပေါ်လှေကား ထွက်ပေါက်တွင် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားခြင်း
- Lift Room ရှိ ပူလီ အဖုံးများ မရှိခြင်း





# အကဲဖြတ်ချက် (၃)။

## အဆောက်အအုံရှိ ဝန်ထမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ အား အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သော မွမ်းမံမှုများအတွက် အကြံပြုခြင်း

- တတိယအဆင့် ငလျင်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရာတွင် လိုအပ်သော As-Built Drawings များ ရရှိခဲ့ပါသည်။
- Simplified Assessment ပြုလုပ်ရာတွင် As-Built drawings မှ ရရှိသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် ယက်မများ တွင် Ties ကွင်းထည့်မှု Spacing လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်နှင့် တိုင်နှင့်ယက်မ အဆက်နေရာများတွင် Ties ကွင်း Spacing လိုအပ်ချက်အနည်းငယ် မှ အပ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



A	LOW SEISMICITY	C	NC	NA	U
1	REDUNDANCY	●	○	○	○
2	SHEAR STRESS CHECK TO URM WALLS (C)	●	○	○	○
3	COLUMN AXIAL STRESS CHECK	●	○	○	○
B	MODERATE SEISMICITY	C	NC	NA	U
1	REDUNDANCY (BAYS)	●	○	○	○
2	INTERFERING WALLS	●	●	○	○
3	COLUMN SHEAR STRESS CHECK	●	○	○	○
4	FLATSLAB FRAMES	○	○	●	○

C	HIGH SEISMICITY	C	NC	NA	U
1	PRESTRESSED FRAME ELEMENTS	○	○	●	○
2	CAPTIVE COLUMNS	●	○	○	○
3	NO SHEAR FAILURES	●	○	○	○
4	STRONG COLUMN-WEAK BEAM	●	○	○	○
5	BEAM BARS	●	○	○	○
6	COLUMN-BAR SPLICES	●	○	○	○
7	BEAM-BAR SPLICES	○	●	○	○
8	COLUMN TIE SPACING	○	○	○	○
9	STIRRUP SPACING	●	○	○	○
10	JOINT TRANVERSE REINFORCING	○	●	○	○
11	DEFLECTION COMPATIBILITY	●	○	○	○
12	FLATSLABS	○	○	●	○
13	DIAPHRAGM CONTINUITY	●	○	○	○
14	UPLIFT AT PILE CAPS	●	○	○	○



# အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု (Comprehensive Assessment)

- အဆောက်အအုံရှိလက်ရှိတည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုပေါ်အခြေခံ၍ MNBC-2020 ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း Etabs Software အသုံးပြုကာ Linear-Dynamic Analysis (Response Spectrum) တွက်ချက်ခဲ့သည် ။
- တွက်ချက်မှုများ အရ အဆောက်အအုံသည် MNBC 2020 code ဖြင့် ထပ်မံစစ်ဆေးသော အခါ Code သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကိုက်ညီသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။






SR	TOWER 1, BLOCK - A	C	NC	NA	U
1	OVERTURNING LIMIT	●	○	○	○
2	DRIFT LIMIT	●	○	○	○
3	SOFT STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
4	WEAK STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
5	TORSIONAL IRREGULARITY	●	○	○	○
6	WEIGHT IRREGULARITY	●	○	○	○

SR	TOWER 1, BLOCK - B	C	NC	NA	U
1	OVERTURNING LIMIT	●	○	○	○
2	DRIFT LIMIT	●	○	○	○
3	SOFT STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
4	WEAK STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
5	TORSIONAL IRREGULARITY	●	○	○	○
6	WEIGHT IRREGULARITY	●	○	○	○

SR	TOWER 2, BLOCK - C	C	NC	NA	U
1	OVERTURNING LIMIT	●	○	○	○
2	DRIFT LIMIT	●	○	○	○
3	SOFT STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
4	WEAK STORY IRREGULARITY	●	○	○	○
5	TORSIONAL IRREGULARITY	●	○	○	○
6	WEIGHT IRREGULARITY	●	○	○	○

# မြိုင် သုံးသပ်ချက်များ



# သဘာဝဘေး ပြက္ခဒိန်

	ပျက်စီးနိုင်ခြေ	တောင်တန်း					မြေပြန်							ကန်ရိုးတန်း			ငွေ				ငွေ				ဆောင်း				ပျက်စီးနိုင်ခြေ		
		ကချင်	ကယား	ကရင်	ချင်း	ရှမ်း	စစ်ကိုင်း	ပဲခူး	မကွေး	မန္တလေး	ရန်ကုန်	နေပြည်တော်	ဧရာဝတီ	မွန်	တနင်္သာရီ	ရခိုင်	ပျမ်းမူ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ		ဖေဖော်ဝါရီ	ပျမ်းမူ
မြေ	လျှင်	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	မြေပြို	●	○			●	○	○	○		○	○	○	○	○	○			●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ရေ	ရေကြီး	●	●		●	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ဆူနာမီ	●								○					○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
လေ	မုန်တိုင်း	●									○			○				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	လေဆင်နှာမောင်း	○					○		○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
မီး	တောမီး	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○			○	○	○										○	○	
	မိုးခေါင်	○					○	○	○	○							○	○	○										○	○	
လူ	မြို့မီး	●					○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	မတည်ငြိမ်	●	●	●	●	●	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ပျမ်းမူ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

## ဘေးအန္တရာယ်

- မြေ
- ရေ
- လေ
- မီး
- လူ

## ဒေသ

- တောင်တန်း
- မြေပြန်
- ကန်ရိုးတန်း

## ရာသီ

- ငွေ
- မိုး
- ဆောင်း

## ဖြစ်နိုင်ခြေ

- နည်း
- လတ်
- များ

## ပျက်စီးနိုင်ခြေ

- နည်း
- လတ်
- များ

		ဖြစ်နိုင်ခြေ		
		နည်း	လတ်	များ
ပျက်စီးနိုင်ခြေ	နည်း	တောမီး လေဆင်နှာမောင်း	ဝမ်းရောဂါ	အအေးမိ
	လတ်	ကပ်ရောဂါ မိုးခေါင်	မြေပြို မြို့မီး	ရေကြီး
	များ	မုန်တိုင်းဒီရေ ဆူနာမီ	လျှင်	မုန်တိုင်း မတည်ငြိမ်



# ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ချခြင်း

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Exposure} \times \text{Vulnerability}$$

## အားနည်းမှုလျော့ချ

- အသိပညာတိုးစေ
- တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းတိုးစေ




$$\text{ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေ} = \text{အန္တရာယ်} \times \text{ထိတွေ့} \times \text{အားနည်း}$$



## ထိတွေ့မှုလျော့ချ

- မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စံနစ်ကျစေ
- ထိခိုက်နိုင်ခြေမြင့်သော နေရာများကိုရှောင်ရှား



# အနှစ်ချုပ်

- မြန်မာနိုင်ငံသည် ငလျင်ရပ်ဝန်းအတွင်းတွင် တည်ရှိနေသဖြင့် ငလျင်အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။
- ငလျင် အန္တရာယ် သည် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်ပါ။
  - သို့ရာတွင် အဆောက်အအုံ အသစ်များကို ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
  - အလားတူ တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အအုံများကိုလည်း ငလျင်အန္တရာယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပြီး လိုအပ်ချက်ရှိပါက အားပြည့်မွမ်းမံထားခြင်းအားဖြင့်လည်း ဘေးအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

၁၃ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၄ ခုနှစ်